

佛山AB变频器显示08故障代码修复方法

产品名称	佛山AB变频器显示08故障代码修复方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:AB 系列:PF700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山AB变频器显示08故障代码修复方法

AB罗克韦尔变频器 08

故障原因：变频器外部或内部散热器温度超出90度。故障排除：检测散热器是否堵塞，检测风扇是否正常运行。外部温度是否过高。AB罗克韦尔变频器38 U 39 V 40 W 缺相故障。

故障原因：变频器和电机之间已经检测到接地故障。故障排除；检测变频器和电机的连接电缆是否短路，变频器内部故障，联系送修。

AB变频器维修PowerFlex 700系列维修：20AB015A0AYNAEG0，20AB015A0AYNANC0，20AB015A0AYNANC1，20AB015A0AYNANG0，20AB015A0AYYAEC0，20AB015A0AYYANC0，20AB015A0AYYANC1，20AB015A0AYYANG0，20AB015A0NYNANC0，20AB015A0NYYACG0，20AB015A3AYNACC0，20AB015A3AYNACG0，20AB015A3AYNADC0，20AB015A3AYNADG0，20AB015A3AYNAEC0，20AB015A3AYNAEC1，20AB015A3AYNAEG0，20AB015A3AYNANC0，20AB015A3AYNANC1，20AB015A3AYNANG0，20AB015A3AYNANG1，20AB015A3AYYACG0，20AB015A3AYYACG1，20AB015A3AYYAEC0，20AB015A3AYYAE G0，

20AB015A3AYYANC0，20AB015A3AYYANC1，20AB015A3AYYANG0，20AB015A3NYNAEC0，20AB015A

3NYNAEG0 , 20AB015A3NYNANG1 , 20AB015C0AYNANC0 , 20AB015C0AYYANC0 , 20BB028A0AYNBN
C1 , 20BB028A0AYNBND0 , 20BB028A0AYNBNN0 , 20BB028A0AYYBNC1 , 20BB028A0NYNBDC0 , 20BB0
28A0NYNBNN0 , 20BB028A3AYNBCC0 , 20BB028A3AYNBCC1 , 20BB028A3AYNBCD0 , 20BB028A3AYNB
DC0 , 20BB028A3AYNBDC1 , 20BB028A3AYNBDN0 ,