

水泵叶轮

产品名称	水泵叶轮
公司名称	泉州市水泵配件厂
价格	1340.00/个
规格参数	
公司地址	泉州南安市日升新城
联系电话	0595-86977797 15396638789

产品详情

凯泉水泵维修配件水泵叶轮因为长期受到泥沙磨蚀，常形成沟槽或条痕，有时因受汽蚀破坏，叶片出现蜂窝状孔洞。如果叶轮表面裂纹严重，有较多的砂眼或孔洞，因磨蚀而使叶轮壁变薄，影响到叶轮的机械强度和叶轮的性能；叶片被固体杂物撞伤或叶轮入口处有严重的偏磨时，应更换新叶轮。如果对水泵的性能和叶轮本身的强度影响不大，可以用焊补的方法进行修理。焊补后要用砂轮打平，并做静平衡试验。在更换轴流泵叶片时，应全套一起更换，在更换前应对每个叶片进行称重，并应注意叶片的安装角度要一致，以免引起轴流泵运行时的振动。