

abb变频器可控硅

产品名称	abb变频器可控硅
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS880-07C-0105A-3+P ACS880:ACS880-07C-0145A-3+P 瑞士:ACS880-07C-0169A-3+P
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

F0009 是 ABB ACS510 变频器的报警代码，代表“在给定的背景，具体的功能不能正确工作”的延伸的意思。要复位这个变频器，的方法是把它断电，再重新接通电源，然后调整 RES 复位键，重建现场状态。具体的参数设置要视情况而定，但可以从 ABB 变频器的主控屏上进行设定。在进行设定时，应仔细检查相关参数，如果有任何疑问，建议先了解其相关工作原理、范围和技术规范，以确保可以正确设置。此外，将正确安装控制和数据线也非常重要，以避免出现意外故障和不可预料的后果。

ABB变频器的F0009是故障代码，表示“控制电压不合格”，原因可能是电瓶或外部电压不稳定，应先检查电源电压的稳定性。复位后，如果变频器还是不能正常工作，则可以尝试以下步骤：1、检查调速端子上的电源和受电侧的电压是否过低；2、检查ACS510的“调速电压”参数是否正确。参数设置页面是在参数管理菜单下，可以在界面上选择要设置的参数；3、检查与变频器有关的电气安全限制保护装置是否已连接；4、再尝试复位保护和清除故障。