

步进伺服电机伺服驱动器过一会不转停机故障维修找郑州明川本地一小时修复

产品名称	步进伺服电机伺服驱动器过一会不转停机故障维修找郑州明川本地一小时修复
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

模拟主轴的连接 模拟主轴是系统向外部提供 0-10V 模拟电压，接线比较简单，注意极性不要接错，否则变频器不能调速。 CNC-JA40 c. I/O 的连接 I/O 分为内置 I/O 板和通过 I/O Link 连接的 I/O 卡或单元，包括机床操作面板用的 I/O 卡、分布式 I/O 单元、手脉、PMM 等。 JA3(MPG) 注意：对于手脉接口，OiC 在控制器的内装 I/O 卡上或操作面板 I/O 上都有，而 Oi-mate C 只有在操作面板 I/O 上才有。 d. 急停的连接 DC 24V 67 注意：上述图中的急停继电器的第一个触点接到 NC 的急停输入 (X8.4)，第二个触点接到放大器的电源模块的 CX3 (1, 3)。对于 is 单轴放大器，接第一个放大器的 CX30(1,3 脚)，注意第一个 CX19B 的急停不要接线。 注意：所有的急停只能接触点，不要接 24V 电源。 e. 电机制动器的连接 注：上图中的 Switch 为 I/O 输出点的继电器触点 (常开)，控制制动器的开闭。 f. 电源的连接 通电前,断开所有断路器，用万用表测量各个电压(交流 200V，直流 24V)正常之后，再依次接通系统 24V，伺服控制电源(PSM)200V, 24V(i)。 *后接通伺服主