

龙岩西门子7090-6GS22快速维修

产品名称	龙岩西门子7090-6GS22快速维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7090-6GS22 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

西门子系统6SL3225-0BE31-8UA0变频器修理,我司西门子变频器检修,深圳市西门子系统G120检修,G120变频器修理,G120控制模块炸检修,重合闸烧熔断丝检修,G120变频调速器里边起烟检修,变频器面板电源灯不亮检修,西门子系统G120沟通交流变频器修理,西门子系统G120检修,西门子系统G120变频器修理,西门子系统G120系列产品检修,西门子系统G120报故障处理西门子系统6SE70整流器模块报案F031检修,别的常见故障迅速修补:炸晶闸管,无表明,控制模块炸,无法开机检修,变频调速器无导出,无工作电压,变频调速器起烟,变频调速器异常响声,变频器报警,通信不了,带不动负荷,电机不转,电机抖动,控制面板表明'E'控制面板无展示,工作电压导出不均衡

西门子变频器MM440的机械故障信息内容A0922表明变频调速器并没有负荷,此报案提醒变频调速器现阶段输出电压太小,这一故障形成原因和处理步骤如下:

1.

故障现象 (1) 变频调速器没带电动机运作,造成输出电压为0; (2) 变频器的输出功率比电机额定功率大的多,客户并没有实现快速调节,P2179主要参数相当于默认设置电机参数的3%; (3) 大功率变频器给启动信号之后没有得出速度信号

1、否已经完成了电动机**,如果没有,则需先进行调优全过程。

2、若已经完成**而状况依然,则能将主要参数 P1120 数值适度扩大一些。

此外,有关A0501的详细资料——A0501。

电**限幅造成报案很有可能的的主要原因：

- 1、电机的功率与变频器的输出功率不一致。
- 2、电动机连接导线过短。

接地短路故障检测及应采取的措施：查验下列各类：

- 1、电机的功率P0307 一定要和变频器功率P0206 相匹配。
- 2、电缆长短不能超过较大规定值。