

# 肇庆力士乐DSC3.1伺服驱动器D902故障维修解决技巧

产品名称	肇庆力士乐DSC3.1伺服驱动器D902故障维修解决技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DSC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 肇庆力士乐DSC3.1伺服驱动器D902故障维修解决技巧

肇庆力士乐伺服驱动器维修：虽然很容易博士力士乐伺服驱动器是否需要维修，但预防性维护是一件比较棘手的事情。每个部分应该多久检查一次？应该遵循什么时间框架？幸运的是，有一些通用指南可以提供基本大纲。维护涵盖一系列活动，包括测试、清洁、润滑以及目视和物理检查。其中一些检查，例如检查零件是否磨损，是普遍适用的。

肇庆力士乐伺服驱动器维修解决问题：

力士乐驱动器故障代码D902：Motor Feedback Not Valid  
D902电机反馈无效

Description:故障描述：

At the start of the automatic control loop setting (P-0-0162), the motor

parameters 自动控制回路设置 ( P-0-0162 ) 开始时 , 电机参数

torque constant 扭矩常数

rated current of unit are read out of the feedback. 从反馈中读取装置的额定电流。

Cause: 原因 :

One of the above feedback data has a value smaller than or equal to zero

( $\leq 0$ ). This means that the controller parameter is incorrectly calculated.

上述反馈数据之一的值小于或等于零 ( $\leq 0$ ). 这意味着控制器参数计算不正确。

Remedy: 解决措施 :

If known, write the correct values back into the parameter or contact

Indramat Customer Service to obtain the feedback data valid for your

motor. 如果已知 , 将正确值写回参数或联系人 Indramat 客户服务部获取对您有效的反馈数据发动机。

In the worst case, it may be necessary to replace the motor.

在坏的情况下 , 可能需要更换电机。

