

10千瓦变频器abb

产品名称	10千瓦变频器abb
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS510-01-246A-4 ACS355:ACS580-01-03A4-4 瑞士:ACS580-01-05A7-4+B05
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB基本控制盘发出的报警信息解析，通过本文您可以知道当基本控制盘发出不同报警代码的原因以及纠正措施；报警代码5001，原因是变频器没有响应，纠正措施：检查控制盘的连接。代码5002，原因是通讯协议不兼容。措施：联系ABB代理处。代码5010，原因是控制盘参数备份文件损坏。措施：重试参数上传下载。代码5011，原因是变频器由另外的控制源控制。措施：将变频器的控制模式切换到本地控制模式。代码5012，原因是换向功能被锁定。措施：允许换向。代码5013，原因是激活了禁止功能，造成控制盘控制失效。措施：使启动禁止功能失效。代码5014，原因由于变频器故障造成控制盘控制失效。措施：对变频器故障进行复位。代码5015，原因由于本地控制模式被禁止，造成控制盘控制失效。措施：使本地控制模式锁失效，并重试。代码5018，原因没有找到参数的缺省值。措施：联系ABB代理处。代码5019，原因禁止写入非零参数值。措施：只允许进行参数复位。