

中山力士乐DKC01.1-030-3-FW伺服驱动器F860代码维修

产品名称	中山力士乐DKC01.1-030-3-FW伺服驱动器F860代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

中山力士乐DKC01.1-030-3-FW伺服驱动器F860代码维修

中山力士乐伺服电机驱动器维修：如今博士力士乐伺服驱动器的应用越来越广泛，其日常维护管理、故障处理处理会经常遇到，很多人在这种时候就会比较无助，而且我们都清楚机器停机的代价是巨大的。

中山力士乐伺服驱动器维修：

力士乐驱动器故障代码C216故障：Torque/Force Data Scaling Error扭矩/力数据缩放错误

Cause:原因：

The display format of the torque data can be set with the help of the scaling parameter. The factor for the conversion of the torque data from the internal drive format into the display format (or the reverse process) is outside of the workable area.

扭矩数据的显示格式可以通过缩放参数设置。将扭矩数据从内部驱动格式转换为显示格式（或反向过程）的系数超出了工作范围。

力士乐（Rexroth）伺服驱动器、电源模块、伺服电机

以下系列/型号维修：HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03.....

力士乐驱动器报警故障代码维修：C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201
.E8260 .F2026 .F2077 .F2816 .F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .F8070 .F8838
.F8102 .F8078 .F4001 .F8022

Remedy:解决措施：

Connect the drive with a PC and start DriveTop. Select a scaling setting in the "Scaling/Mechanical system" dialog box.将硬盘与电脑连接，然后启动DriveTop。在“缩放/机械系统”对话框中选择缩放设置。

Should a scaling installation other than one from DriveTop be used, then the following parameters must be checked.如果使用DriveTop以外的缩放安装，则必须检查以下参数。

S-0-0086, Torque/Force Data Scaling Type

S-0-0093, Torque/Force Data Scaling Factor

S-0-0094, Torque/Force Data Scaling Exponent

S-0-0086，扭矩/力数据缩放类型

S-0-0093，扭矩/力数据比例因数

S-0-0094，扭矩/力数据比例指数

- S-0-0092，双向扭矩/力极限值

- S-0-0082，正扭矩/力极限值

- S-0-0083，负扭矩/力极限值

- P-0-0109，扭矩/力峰值极限值

检查动态极限（静态极限值不得有效！）。如果在 P-0-0444，转矩极限峰值实际值中所显示的数值没有达到 P-0-0547，抱闸系统额定负荷的 1.3 倍，则驱动装置尺寸有误！检查电机和控制器的热力负荷。必要时将过载的部件更换为适合的配件。