



输出，再静态式的检验MA2810的集成电路芯片及外部电源电路，内未见异常。随后断掉工频变压器一回侧的一边，检验发觉一回短路，更换新产品后，变压器通电运作正常的。