

狮山三菱MR-J5S伺服驱动器报警AL.32故障代码维修技术分析

产品名称	狮山三菱MR-J5S伺服驱动器报警AL.32故障代码维修技术分析
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MR-J5S
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

狮山三菱MR-J5S伺服驱动器报警AL.32故障代码维修技术分析

三菱AL32原因及解决方法:三菱驱动器报警AL32表示过流：伺服放大器的输出电流超过了允许电流。原因一：伺服放大器输出侧U.V.W相存在短路。解决方法：正确接线。原因二：伺服放大器输出侧U.V.W相接地。解决方法：正确接线原因三：由于外来噪声的干扰，过流检测电路出现错误。解决方法：实施抗干扰处理。原因四：伺服放大器晶体管（IPM）故障。解决方法：维修伺服放大器

三菱伺服驱动器维修中心：MR-J3-DU22KA-S054常见报警AL16,E9,10,30.32,37,20,24,25,51,52,报警代码AL16,E9,10,30.32,37,20,24,25,51,52,20A报警代码AL16,E9,10,30.32,37,20,24,25,51,52,MR-J3-DU22KA-S054报警代码AL16,E9,10,30.32,37,20,24,25,51,52,MR-J3-DU22KA-S054报警代码AL16,E9,10,30.32,37,20,24,25,51,52,