

橡胶设备力士乐伺服驱动器E8025错误报警维修

产品名称	橡胶设备力士乐伺服驱动器E8025错误报警维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

橡胶设备博士力士乐伺服驱动器E8025错误报警维修

力士乐伺服驱动器编码器错误维修：面对比较复杂的电子工控设备维修市场，顾客们往往是挑花了眼。尽管大家都知道，任何一个行业都没有所谓的、强。但是依然有些顾客在选择伺服驱动器维修团队时会问到是的，是的。其实，关于这个问题，大家听听上海仰光电子的分析也许就会恍然大悟。

力士乐伺服驱动器编码器错误维修：

F229故障含义：Motor Encoder Error: Quadrant Error电机编码器错误：象限错误

Description:说明：

An encoder signal error was found during the encoder evaluation编码器评估期间发现编码器信号错误

Cause:原因：

1. Defective encoder cable
2. Insulation disturbance on the encoder or the encoder cable
3. Defective drive controller

1. 编码器电缆有缺陷
2. 编码器或编码器电缆上的绝缘干扰
3. 驱动控制器有缺陷

Remedy: 解决措施 :

1. Check the encoder cable and change if necessary.

检查编码器电缆，必要时更换。

2. Use only insulated motor cable and power cables Separate encoder cable from power cables。 仅使用绝缘机电缆和电源电缆将编码器电缆与电源电缆分开
3. Exchange drive controller 更换驱动控制器