

# 湛江力士乐驱动器报C0210编码器故障维修技术共享

产品名称	湛江力士乐驱动器报C0210编码器故障维修技术共享
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 湛江力士乐驱动器报C0210编码器故障维修技术共享

湛江力士乐伺服驱动器停止运行时维修：当时设备出现C0210故障时，我们首先应该从说明书上弄清楚其含义：Motor Feedback Initializing Error电机反馈初始化错误

Description:故障说明：

A number of tests are performed when the motor feedback is initialized.

An error was detected while doing this. This error can

be:当电机反馈初始化时，会执行一些测试。执行此操作时检测到错误。此错误可能是：

1. Disturbance in the communication with the controller
2. Invalid offset between the high and low dissipating path
3. Error in the micro-controller of the measuring system
  - a) input new limits whereby:upper > lower limits

- a ) 输入新的限制 , 其中 : 上限>下限
- b) redefine limits to define a larger traversing range

b ) 重新定义极限以定义更大的遍历范围

restart command with sensible traversing range

具有合理遍历范围的重新启动命令