

# 吊顶式空调机组/吊顶式风柜/吊顶式射流新风空调机组产品故障的解决办法

产品名称	吊顶式空调机组/吊顶式风柜/吊顶式射流新风空调机组产品故障的解决办法
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:鲁恒世拓 电压:380V 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

## 产品详情

今天小编给大家讲解下吊顶式空调机组/吊顶式风柜/吊顶式射流新风空调机组产品故障的解决办法

### 一、声音异常：

1、产生的位置：风机、风管

### 2、可能原因：

叶轮、蜗壳、轴承等内有杂物；

叶轮偏心或松动；

蜗壳变形、碰轮；

紧固螺栓松动；

电机发出交流声；

皮带过紧或过松；

轴弯曲变形；

轴或平衡块松动；

口径太小，造成风速过高；

实际系统阻力低于设计阻力，造成风速过高；

急剧扩大、收缩或转弯，造成空气受阻声；

漏风造成高速空气通过缝隙、孔间声；

系统不稳或随风机脉动而震动。

3、解决方法：

消除杂物；调整叶轮或联系销售商；调整蜗壳或联系销售商；重新紧固；紧固接线或供应三相电；调整皮带松紧；更换轴；紧固轴或平衡块。重新设计风管、系统、密封加密封胶；调整系统或风机转速。

二、房间空气不新鲜

1、产生的位置：过滤器、新风系统。

2、可能原因：

脏堵；新风量不足

3、解决方法：清洗或更换过滤器；调节新风阀加大新风量。

三、风机运转正常但风量过大

1、产生的位置：风管、机组、各类阀、系统

2、可能原因：

回风管有泄漏；

尺寸匹配不当；

实际系统阻力低于设计阻力；

检修门敞开

未安装过滤器或过滤器损坏；

未安装风阀、风阀叶片等；

阻力不平衡；

3、解决办法；

重新密封加密封胶；

重新设计风管；

重新设计系统；

关闭检修门；

重新安装过滤器；

安装风阀或风阀叶片；

重新设计系统；

#### 四、风机运转正常但风量不足

1、产生的位置：风机、过滤器、盘管、风管、各类阀、系统

2、可能原因：叶轮装错；

反转；

太脏、甚至堵塞；

密封不严、漏风率过大；

系统中有障碍物、堵塞管路；

出风口处、回风口处有弯管且弯度过大；

系统回风区和送风区分隔不严，出现风短路；

实际系统阻力高于设计阻力；

风阀、防火阀等关闭或未开启到位；

阻力不平衡；

3、解决方法：

联系销售商重新更换；

调整电源相序；

清洗或更换过滤器；

清洗盘管；

重新密封加密封胶；

移开障碍物；

重新设计风管选择直管；

加隔风板；

重新设计系统；

重新开启或调整开启度；

重新设计系统；

吊顶式空调机组/吊顶式风柜/吊顶式射流新风空调机组已经介绍完毕，如果你还想咨询吊顶式空调机组/吊顶式风柜/吊顶式射流新风空调机组的价格、报价、规格型号、参数等问题，随时拨打我们的热线电话或者随时咨询我们在线客服，德州世拓空调设备有限公司竭诚为您服务。