

伊春西门子6RA7075-6DV62故障现场排查维修F030

产品名称	伊春西门子6RA7075-6DV62故障现场排查维修F030
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7075-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

一、F006故障原因1.母线电压过高，能量回馈无法消耗，检测电路等问题。2.过压报警，看R006电压检测显示电压值,如没有在运行状态高于阈值如母线电压560V为正常,高于报警阈值就会触发报警过电压。二、F006故障分析1.检查制动电路。2.检测母线电压。3.机器本身内部检测出错否。数字输出端子:X171: 46,47: P771=B0106 开关量输出1的输出值的源故障X171: 48,54: P772=B0104 开关量输出2的输出值的源运行注意:调速器在运行时有可能会有报警信息，如A301和A305，不用理会。如果出现故障或者其他问题可参考说明书。西门子变频器报F006故障是什么原因，怎么处理?西门子变频器报F006故障，原因为直流母线电压过高，处理步骤如下:1.检查变频器输入电源是否符合变频器额定电压2.如在加减速过程中出现该故障要考虑适当增加加减速时间3.检查电机负载力矩是否过大，拖动电机使电机处于发电机状态4.如果以上排查仍有问题，说明变频器硬件损坏，需要到维修机构进行详细检测。1.检查变频器输入电源是否符合变频器额定电压2.如在加减速过程中出现该故障要考虑适当增加加减速时间3.检查电机负载力矩是否过大，拖动电机使电机处于发电机状态4.如果以上排查仍有问题，说明变频器硬件损坏，需要到维修机构进行详细检测。