

花都包米勒BUM系列伺服驱动器报68故障码维修方案细节展示

产品名称	花都包米勒BUM系列伺服驱动器报68故障码维修方案细节展示
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

花都包米勒BUM系列伺服驱动器报68故障码维修方案细节展示

包米勒驱动器故障代码68：欠压24V电源

花都包米勒伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准等等。

指令诊断信息 B、C 和D：

F401 双MST 故障关机

F402 双MDT 故障关机

F403 通信阶段关机

F404 阶段前进过程中出现错误

F405 阶段后退过程中出现错误

F406 无就绪信号阶段切换

F407 主通信初始化过程中的错误

F411 双SST 故障关机

F434 紧急停机

F629 超过正行程极限

F630 超过负行程极限

F634 紧急停机

包米勒伺服驱动器维修常修故障有

- 1、指示灯都不亮；
- 2、FPH 供电中缺相，电源指示灯亮红灯；
- 3、SGR 放大器过流；
- 4、UZK 直流母线过电压；
- 5、UVS 电源电压过低；
- 6、TKK 散热器过热；
- 7、TBA 通电过载；
- 8、FLG 编码器故障；
- 9、TMO 电机温度过高；
- 10、FTO 转速表发生器信号错误；