

# 肇庆大旺力士乐DKC02.3-040-7-FW驱动器F8100故障维修技巧

产品名称	肇庆大旺力士乐DKC02.3-040-7-FW驱动器F8100故障维修技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 肇庆大旺力士乐DKC02.3-040-7-FW驱动器F8100故障维修技巧

肇庆力士乐伺服驱动器灯闪维修：力士乐驱动器仍在各行各业的许多机器上使用，尤其是汽车、航空航天、食品生产、木制品和传送带类系统。一个坚固的伺服驱动系统。

肇庆力士乐伺服驱动器维修技巧：故障原因及解决方法：

力士乐驱动器F8100故障：参数处理初始化时的故障。驱动装置初始化时会检查控制部件的规定功能。此时会发现故障。

可能原因：

不允许进行控制部件配置，因为固件不支持可选模块（例如可选模块 1...4、FKM...）

使用的固件不合适（例如 MPH02VRS 用于双轴控制部件），也就是说硬件和固件不匹配

控制部件硬件损坏

解决方法：

关闭驱动装置，然后再次开启。如果故障再次出现，需通过其他控制部件用适当的配置来设置此控制部件（例如CSH01.1 或 CDB01.1）。必要时请与客户服务部门联系

根据功能说明及版本/发布注解选择合适的固件（参见“支持的功能部件配置”）

重新关闭驱动装置，然后再次开启。如果故障仍会出现，请与客服部门联系，必要时可更换控制部件和整个驱动装置控制器