

江门开平凹印机西门子驱动器F32150故障维修小窍门

产品名称	江门开平凹印机西门子驱动器F32150故障维修小窍门
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SL3021
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门开平凹印机西门子驱动器F32150故障维修

江门开平凹印机西门子伺服驱动器维修：

西门子驱动器故障码F32150：(N, A) 编码器 2: 初始化出错

信号重要性：%1

驱动体：VECTOR_G130/G150

反应：OFF1 (IASC/ 直流制动器, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)

应答：脉冲禁止

原因：在 p0404 中选择的编码器功能出错。

故障值（r0949, 十六进制）：

出错的编码器功能

位含义和 p0404 相同（例如：位 5 置位表示信号 C/D 错误）。

处理：- 修改 p0404。

- 检查使用的编码器类型（增量 / ），在使用 SMCxx 时检查编码器电缆。

- 查看其他详细描述故障的信息。

在 ... 时的反应 N: 无

在 ... 时应答 N: 无

在 ... 时的反应 A: 无

在 ... 时应答 A: 无

GO-V4亮 端子63、64无使能信号 未加使能或R20、R21未接通所有指示灯不亮

电源未加入或电源有故障G0-V1亮G0-V2亮G0-V3亮

±15V故障，或直流母线电压过高供电电压过高，负载惯性过大，电流极限调整不当G0-V1亮N*-V2亮
转速监控电路报警 测速发电机或测速反馈电缆故障G0-V1亮

N0—V2*亮 速度调节器输出达到极限 电枢线断，机械负载过大，电动机和驱动器之间的电缆连接不良功率模块故障，调节器和功率模块之间的带状电缆有故障，电动机相序连接不正确