

快修！肇庆怀集西门子6SN1123伺服驱动器F01005报警代码维修

产品名称	快修！肇庆怀集西门子6SN1123伺服驱动器F01005报警代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SN1123
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

快修！肇庆怀集西门子6SN1123伺服驱动器F01005报警代码维修

肇庆西门子伺服驱动器不运行维修：驱动器由整流电抗器（或伺服变压器）、电源模块、功率模块、611控制模块等组成；电源模块自成单元，功率模块、611控制模块、PROFIBUS DP总线接口模块组成轴驱动单元。各驱动器单元间共用611直流母线与控制线，并通过PROFIBUS DP总线，与SIEMENS 802D/810D/840D系统相连接，组成数控机床的伺服驱动系统。

肇庆怀集西门子伺服驱动器触摸屏维修：

西门子驱动器故障码F01005：下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败

信号重要性：组件号：%1, 故障原因：%2

驱动体：所有目标

反应：无

应答：立即

原因：固件下载到一个 DRIVE-CLiQ 组件失败。

故障值（r0949, 十六进制）：

yyxxxx 十六进制：yy = 组件编号，xxxx = 故障原因

xxxx = 000B 十六进制 = 11 十进制：

DRIVE-CLiQ 组件发现校验和错误。

xxxx = 000F 十六进制 = 15 十进制：

所选的 DRIVE-CLiQ 组件不支持固件文件的内容。

xxxx = 0012 十六进制 = 18 十进制：

固件版本太旧，组件不支持。

xxxx = 0013 十六进制 = 19 十进制：

固件版本和组件的硬件版本不兼容。

xxxx = 0065 十六进制 = 101 十进制：

多次通讯尝试后，没有得到 DRIVE-CLiQ 组件的应答。

xxxx = 008B 十六进制 = 139 十进制：

一开始时只载入了一个新的引导装载程序（上电后需要重复）。

xxxx = 008C 十六进制 = 140 十进制：

存储卡上没有用于 DRIVE-CLiQ 组件的固件文件。

xxxx = 008D 十六进制 = 141 十进制：

固件文件长度不一致。固件下载可能由于和固件

处理措施 如果参数 P1075 = 1， -

如果交换是由识别程序本身产生的原因，如果错误再次出现的话，那么，减小参数 P1019 或者增加参数 P1020。 - 在识别程序过程中锁住电机转子。如果参数 P1075=3， -

增加可参数化的负荷重量（P1076）。

- 检查大许用运动 (P1020) , 如果需要的话将其增加。 - 减小转子位置识别用的电流 (P1019) 。解决 RESET FAULT MEMORY (将故障存储器复位) 停止响应可参数化的