# 十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障

产品名称	十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	600.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

不过,还是首先推荐"3"中的建议方法。十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障

6RA70不定期报F30故障

#### 答案

如果是因为死区时间设置太短而造成的F30 ,那的确是严重的可能会烧快熔和可控硅。但是更多的时候,却是因为电流环未优化好

的。

6RA70直流调速器F0十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障36报警

### 答案

可能的原因:,电枢开路,或者电机的电枢线在电机的内部有断线现象;第二,没有设置弱磁升速,但是实际转速超过了额定

电势太高。

解决:检查电机的电枢回路,确认是否连接可靠;设置弱磁升速的功能,使电机在超过额定转速以上保持电枢电势恒定。

6RA70快熔烧断十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障

## 答案

建议修改P159、160、161、179

因为以前没有出现问题所以应该是参数设置问题.

报警F001

答案十堰西门子6RA7031-6DV62维修F030故障

是电子板电源故障。

原因:在"RUN"状态下,进线接触器断开,短暂电源故障