

安徽工业园厂房安全检测鉴定收费标准

产品名称	安徽工业园厂房安全检测鉴定收费标准
公司名称	深圳市中测工程技术有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	行业类型:房屋检测 检测类型:安全质量检测 所在地:深圳
公司地址	龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼
联系电话	0755-21006612 15999691719

产品详情

工业厂房常见的几种隐患

1. 1层顶外隐患

屋顶锈蚀、彩钢瓦脱落、屋面渗漏、墙体开裂、外墙脱落、屋面彩钢瓦脱落、屋面彩钢瓦锈蚀、屋面彩钢瓦变形、屋面彩钢瓦破损等。

1. 2墙体外隐患

墙体外隐患包括墙体开裂、墙体脱落、墙体渗水、墙体锈蚀、墙体变形、墙体破损等。

1. 3吊车梁外隐患

吊车梁的隐患包括锈蚀、梁的变形、梁的开裂、梁的脱落、梁的破损等。

1. 4厂房立柱外隐患

立柱的隐患指立柱麻面、或发生撞损、露筋、锈蚀等现象。

1. 5走台外隐患

走台踏步锈蚀穿孔、或栏杆脱焊松动等现象。

厂房楼板承载力检测鉴定 工作人员现场检测鉴定照片2

惠州市厂房承重安全检测鉴定中心

1.2.1目的

检测评估个别框架柱损伤对建筑物整体结构安全性的影响。

1.2.2内容

1) 检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。

2) 结构布置和轴线尺寸。

3) 构件截面尺寸检测。

4) 框架柱、框架梁混凝土强度检测。

5) 框架柱、框架梁和楼板钢筋配置检测。

6) 结构和构件损伤及缺陷情况检测。

根据检测结果和国家规范对本建筑物进行结构复核验算，根据复核验算结果提出检测鉴定结论和建议。

1.2.3鉴定结论：

1 该建筑物结构平面布置合理。

2 所测主体结构混凝土强度检测结果：框架柱为24.8MPa。

3 所测框架柱截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足规范构造要求，框架柱构件外观质量良好，无

4.所测框架梁截面尺寸满足规范构造要求。框架梁构件外观质量良好，无明显损伤情况。

根据现场检测检测结果委托该区域框架结构进行框架梁柱截面尺寸复核分析。检测结果表明，在对一层框架梁要求满足设备出入的前提下，对建筑物个别框架柱进行削弱后，该区域框架结构仍然满足安全使用。

1.2.4建议：

应再进行框架梁处理(需采取相应措施)，再进行框架梁柱截面尺寸复核分析。修复后，应立即进行修复。修复后，应在生产使用过程中，应进行正常维护，定期观察，如发现异常情况应立即停止使用并报当地建设管理