

佛山倍福AX5140-0000-0200伺服驱动器报警4005故障原因修复方法

产品名称	佛山倍福AX5140-0000-0200伺服驱动器报警4005故障原因修复方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX5140
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山倍福AX5140-0000-0200伺服驱动器报警4005故障原因修复方法

倍福伺服驱动器报警4005故障讲解4005, Unit is write protected at this time4005, 此时单元被写入保护Diagnostic Code (Hex.)诊断代码(十六进制)Diagnostic Code (Dez.)诊断代码(Dez.)

40054005 倍福伺服驱动器报警代码维修上海F19*InternalCommunication内部通讯不良1、检查是否有强干扰源2、检查伺服内部是否有灰尘,可以吹风处理.电柜需要良好密封.F415Distributed clocks:Process data sync分布式时钟同步信号异常

Commutation error1、反馈电缆或动力电缆损坏

或屏蔽层接地不良2、与第三方伺服匹配的换向角校正错误3、PID 参数不合适4、伺服驱动器功率偏小5、加速度和电流方向不一致1、更换反馈电缆或动力电缆,改善屏蔽层接地2、重新检查换相角3、调整 PID 参数4、提高伺服功率或降低加速度5、可以考虑修改 P-0-0069 参数