

卡特彼勒3508 3512发电机组配件CAT喷油器1113718/111-3718

产品名称	卡特彼勒3508 3512发电机组配件CAT喷油器1113718/111-3718
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:1113718/111-3718 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

CAT3116水泵7C6436, D399水泵6L8983, 机油压力表 7W2937, 发动机水温表 7W2060, 转速表 9X1117, /转速表传感器 5N9292, 发电机 4N3986, 启动机 6V0890, 起动机总成 2071556, /空气滤芯 7W5495, 空滤 6L4714 件, 空气滤芯, 柴油粗滤芯 9M2341柴滤 1R0750, /滤芯 1R0719, 机滤 6N6798, 手油泵 1375541, 手油泵 1052508, 手油泵 4W0788, /发电机皮带 4N8216, 发电机皮带4N-8216, 空压机皮带 4N-6373, 风扇皮带 3S9653, /水滤, 喷油器总成 8N7005, 柱塞 7W-5928, 前修包 6V5433, 后修包 6V2900, /进气门 1152368, 排气门 115-2367, 水泵总成 (3406) 9N3228, 水泵总成 (3408) 4N7498, /水泵修理包 9N6289, 手油泵总成 4W7498, 机油泵总成 (3406) 4N0733, /机油泵总成 (3408) 4N8734, 增压器总成 (3406) 7C6648, 增压器总成 (3408) 1W5580, /增压器修理包 2W0715, 增压器轴承 9N2041, /供油泵总成 (3406) 1W1700, 供油泵总成 (3408) 4N1101, 调速器总成 (3406) 2W7325, /调速器总成 (3408) 4W6013, 高油泵总成 (3406) 4W2549, /高油泵总成 (3408) 7W1983, 喷油嘴 4W7019, 喷油嘴 4W7018, 柱塞付 2W3413, 密封垫 6N9135/

000011 气缸件与气缸盖

000011.1 清除气缸体及气缸盖上的油污、积炭；清除水道内的水垢；清除油孔、油道内的污物。

000011.2 缸体与缸盖减薄量大允许值为1.00mm，减薄后的缸体与缸盖应增加相应厚度的铜垫片。

000011.3 气缸体及气缸盖应无裂纹，有0.3—0.4MPa的压力下作5min 水压试验不得有渗漏现象，修补过的气缸体及气缸盖，应以0.4—0.45MPa的水压进行试验。

000011.4 缸头螺丝、喷油器固定螺丝的螺纹损坏不得多于2牙。

000011.5 气缸磨损至大分级修理尺寸时，应予换镶气缸套，必要时允许个别更换。

000011.6 气门导管磨损或损坏后，必须用一个合适的专用冲头将其卸下，压装时亦用专用冲头压入并注意控制导管高出气门弹簧座的距离。

000011.7 气门座圈断裂，烧损，应予换镶，拆卸时应使用专用工具。安装后，应用专用铰刀修铰，与气门互研，保证接触带宽度与位置有合适范围。（说明书要求的范围内）。

000011.8 气门弹簧的拆卸与安装应使用专用工具，以防锁片弹出伤人。

000011.8.1 检视气门工作面，察看有无磨损起槽，变宽或烧蚀出现斑点，凹陷等情况，如有其中之一损伤时，就应进行光磨。

000011.8.2 气门杆与导管配合的检验。气门杆与导管磨损后，其配合间隙增大，一般在发动机分体清洗后，应进行配合间隙的检验。气门杆与导管的配合间隙，一般进气门超过0.20毫米，排气门超过0.25毫米，应更换新气门或导管。

000011.8.3 气门座的检修。气门座的工作面磨损后宽度超过2毫米，或工作面烧蚀出现严重斑点，凹陷；或气门座圈松动，裂纹等现象时，应通过铰削，光磨或重镶座圈、气门与气门座的研磨修复。

000011.9 摇臂尾部的调节钉球头应落在顶杆碗形座面内。气门间隙应定期检查调整。

000011.10 喷油器与气缸盖之间用铜垫圈密封，两个固定喷油器螺栓的螺丝应交替均匀拧紧。