

无锡人造草坪厂家施工价格

产品名称	无锡人造草坪厂家施工价格
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

随着我国足球运动产业的发展，人造草坪的生产制作技术不断得到了创新和提高。日常我们在使用足球场人造草球使用时会经常遇到一些问题，就为大家列出十点关于人造草坪的问题。

人造草坪草纤维退色、变色

草纤维的质量不合格，例如抗紫外线(UV)剂、抗老化(胺)剂添加量太少;

草纤维的配方不科学，一些质量较差的添加物较多;

人造草坪纤维的生产设备落后，工艺较差，物理性能不稳定;

环境影响，如部分地区的紫外线照射强烈，酸雨腐蚀、工业污染等。

草纤维起毛、起球和粉化

因为学校的使用频率较高，网状纤维质量差的在1-2年，质量较好的在4-5年都会有不同程度的草纤维裂开成50-60根小丝现象;

PP纤维本身比较硬、脆，容易起毛、起球；

草纤维脱落、掉毛

生产工艺差，人造草坪底布、胶水质量不佳，造成整体对草的束缚力差;

草纤维的采用低端草(如PP材料)，使用中草线从中断开;

所采用的辅料不合格(石英砂颗粒太大、不圆)，对草造成损伤。

人造草坪底部腐化、开裂

人造草坪底部单薄，并采用一般的PP材料;

底部所用胶水质量较差或涂胶工艺不佳，过多过厚;

场地基础高低不平为不合格基础，对人造草坪的底布损伤较大;

基础整体排水不畅，底布长时间浸泡在水中。

人造草坪色泽不均、色差严重

人造草坪纤维的质量较差，厚度不均、颜色不稳定，易造成色泽不同;

场地安装设计不佳，现场的辅料填充高低不平，产生视觉色差;

场地基础不平，接缝有明显痕迹;

填充的辅料不合格，污染面层;