德国西门子湖南长沙授权代理商

产品名称	德国西门子湖南长沙授权代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

三相交流伺服电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。

- 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。
- 1.故障原因 电源未通(至少两相未通); 熔丝熔断(至少两相熔断); 过流继电器调得过小; 控制设备接线错误。
- 2.故障排除 检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; 检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; 调节继电器整定值与电动机配合; 改正接线。
- 二、通电后电动机不转有嗡嗡声
 - 1. 故障原因 转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; 绕组引出线始末端接错或绕

组内部接反; 电源回路接点松动,接触电阻大; 电动机负载过大或转子卡住; 电源电压过低; 小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬; 轴承卡住。

- 2.故障排除 查明断点予以修复; 检查绕组极性;判断绕组末端是否正确; 紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复; 减载或查出并消除机械故障, 检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正, 重新装配使之灵活;更换合格油脂; 修复轴承。
 - 三、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
- 1.故障原因 电源电压过低; 面接法电机误接; 转子开焊或断裂; 转子局部线圈错接、接反; 修复电机绕组时增加匝数过多; 电机过载。
- 2. 故障排除 测量电源电压,设法改善; 纠正接法; 检查开焊和断点并修复; 查出误接处予以改正; 恢复正确匝数; 减载。
- 四、电动机空载电流不平衡,三相相差大
- 1.故障原因 绕组首尾端接错; 电源电压不平衡; 绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
- 2. 故障排除 检查并纠正; 测量电源电压,设法消除不平衡; 消除绕组故障。
- 五、电动机运行时响声不正常有异响

故障原因 轴承磨损或油内有砂粒等异物: 转子铁芯松动; 轴承缺油; 电源电压过高或不平衡。

故障排除 更换轴承或清洗轴承; 检修转子铁芯; 加油; 检查并调整电源电压。

六、运行中电动机振动较大

故障原因 由于磨损轴承间隙过大; 气隙不均匀; 转子不平衡; 转轴弯曲; 联轴器(皮带轮) 同轴度过低。

故障排除 检修轴承,必要时更换; 调整气隙,使之均匀; 校正转子动平衡; 校直转轴; 重新校正,使之符合规定。

七、轴承过热

- 1.故障原因 滑脂过多或过少; 油质不好含有杂质; 轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧); 轴承内孔偏心,与轴相擦; 电动机端盖或轴承盖未装平; 电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧; 轴承间隙过大或过小; 电动机轴弯曲。
- 2.故障排除 按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3); 更换清洁的润滑滑脂; 过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合; 修理轴承盖,消除擦点; 重新装配; 重新校正,调整皮带张力; 更换新轴承; 校正电机轴或更换转子。

八、电动机过热甚至冒烟

故障原因 电源电压过高; 电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热; 修理 拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯; 电动机过载或频繁起动; 电动机缺相,两相运行; 重 绕后定于绕组浸漆不充分; 环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;

故障排除 降低电源电压(如调整供电变压器分接头); 提高电源电压或换粗供电导线; 检修铁芯,排除故障; 减载;按规定次数控制起动; 恢复三相运行; 采用二次浸漆及真空浸漆工艺; 清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施