

## 甘肃科鲁兹改装 兰州油改气—认准兰州汇利油改气 价格优

产品名称	甘肃科鲁兹改装 兰州油改气—认准兰州汇利油改气 价格优
公司名称	兰州汇利车用燃气改装服务有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州甘肃省兰州市城关区东岗焦家湾路22号(果品仓库对面)
联系电话	0931-8561330 18919932166

### 产品详情

甘肃科鲁兹改装 兰州油改气—认准兰州汇利油改气 价格最优18919932166

油改气汽车常见的回火放炮现象分析 1.点火系统故障。汽车发动机回火放炮故障主要是点火能量不足，高压线电阻过大；点火线圈损坏；电源电压不够或火花塞故障。解决方法，经常检查混合气进气量情况，是不是混合气稀造成放炮的原因，由浅到深的检查方法，在检查点火系统，检查是不是在洗车过程中或下雨过程中点过线圈，钢线，火花塞进水造成跳火弱造成放炮现象，在有检查点火线圈，高压线，火花塞长时间没有更换设备老化，造成漏电现象，使各缸有缺缸的，也会造成放炮。2.混合气过稀造成放炮，影响混合气过稀条件因素很多其中包括，调整混合器不当造成混合气过稀、车辆没有经常保养进气直管漏气造成混合气过稀、还有车辆长时间行驶在山路、坑凹不平的露面上使空滤上下罩盖错位，造成大量空气窜入气缸内，造成混合气过稀等等。