

汇川变频器Err.11 电机过载故障解决方法

产品名称	汇川变频器Err.11 电机过载故障解决方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

汇川伺服驱动器常见故障有：上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障等。华中数控伺服驱动器免费检查、先报维修价，经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修伺服驱动器经电机及平台测试、，维修价格优惠。部分当天可取 标价不实，视故障论价 有保修汇川IS560系列伺服驱动器维修
汇川IS500系列伺服驱动器维修汇川IS360系列伺服驱动器维修 汇川IS300系列伺服驱动器维修汇川IS100系列伺服驱动器维修汇川IS300T050驱动器维修汇川伺服驱动器维修报警故障代码详细说明书；Er.101 H02及以上组参数异常,重新设置驱动器型号和电机型号，系统参数恢复初始化(H02-31=1)Er.102 可编程逻辑配置故障,软件版本不匹配或硬件无法通信Er.104
可编程逻辑中断故障，同时，通过H0B-45查看分析Er.105
内部程序异常，系统参数恢复初始化(H02-31=1)后，重新上电。还不行维修Er.108 参数存储故障Er.111 内部故障Er.120
产品匹配故障，未输入产品识别编码，伺服器和马达不匹配Er.121：伺服ON指令无效故障Er.136
电机ROM中数据校验错误或未存入参数，未存入参数，或参数与约定值不一致Er.200
过流1，软件过流Er.201 过流2，硬件过流Er.208
FPGA系统采样运算*时，通过内部故障码(H0B-45)查询故障原因Er.210 输出对地短路Er.220
相序错误Er.234 飞车。转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反；
位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反Er.430 控制电欠压，母线欠压Er.740
编码器干扰，编码器Z信号被干扰，导致Z信号对应的电角度变化过大Er.834
AD采样过压，模拟给定通道电压采样的值大于11.5VEr.835
**AD采样故障，采用双绞屏蔽线重新接线Er.A33 编码器数据异常，编码器线断裂或编码器坏Er.A34
编码器回送校验异常，上电读取2500线增量式编码器转子初始相位信息错误Er.A35
Z信号丢失，2500线增量式编码器Z信号丢失或者AB信号沿同时跳变(2).可复位Er.130
DI功能重复分配Er.131 DO功能分配*限Er.207 D/Q轴电流溢出故障Er.400
主回路电过压，直流母线电压*过正常值Er.410
主回路电欠压，直流母线电压**正常值Er.420：主回路检测进电缺相Er.500
过速，伺服电机实际转速*过设定值Er.602 角度辨识失败Er.121 伺服ON指令无效故障Er.410
主回路电欠压Er.420 主回路电缺相Er.510 脉冲输出过速Er.610 驱动器过载Er.620 电机过载Er.630
电机堵转Er.650 散热器过热Er.B00 位置偏差过大，位置控制模式下，位置偏差大于H0A-10设定值Er.B01
脉冲输入异常，输入脉冲频率大于较大位置脉冲频率(H0A-09)Er.B02

全闭环位置偏差过大，全闭环位置偏差**值*过H0F-08(Er.B03 电子齿轮比设定*限，Er.B04
全闭环功能参数设置错误Er.D03 CAN通信连接中断