

镂空梅花鹿不锈钢雕塑，镜面鹿不锈钢雕塑 四川黑格标识广告 成都标识标牌制作 成都导视系统制作厂家 成都医院导视规划设计

产品名称	镂空梅花鹿不锈钢雕塑，镜面鹿不锈钢雕塑 四川黑格标识广告 成都标识标牌制作 成都导视系统制作厂家 成都医院导视规划设计
公司名称	成都黑格智创雕塑有限公司
价格	500.00/件
规格参数	黑格智创雕塑:3000x1500 x-1001:2000x1500 成都:4000x1500
公司地址	古城镇指路村
联系电话	15008236041 19827564169

产品详情

不锈钢雕塑是日常生活中经常能够看到的雕塑中一种，也是雕塑中较具代表性的一种，一般情况下不锈钢雕塑内部结构根据雕塑的实际尺寸来决定内部龙骨的用料，(其中有些产品是不用内部龙骨的)，起到一个支撑的作用，并且稳定性得到了更好，做不锈钢雕塑的点就是把底座与骨架做好，好的骨架焊接好才能在焊接完不锈钢的时候展现出雕塑的魅力，和漂亮的身姿，更能深一步表达了这件艺术品的内涵和寓意，一般不锈钢雕塑的内部使用(H钢，方钢，方管，圆管，镀锌管，实心管等)，做一个结实漂亮的底座支撑起漂亮的雕塑。

在这个利益横行的年代，客户追求价格往往失去了产品的安全性，厂家为了利益偷工减料，而这一些就表现在了产品上，在生产过程当中部分程序减去或者用料方面再不断的减轻减薄，客户为了价格一压再压，很少有客户注重和在乎产品的安全和美观，造成市面上的价格混乱。

不锈钢雕塑普通放置在室外，再加上加工过程中的实践状况，其外表难免会有一些损伤。

- 1.锈斑：制造前或制造过程中有时会看到不锈钢产品或设备上生锈，这阐明外表遭到严重污染，设备投入运用前必需把锈肃清掉，彻底清算过的外表应经过铁实验和/或水实验停止检验。
- 2.焊剂：应用焊剂停止焊接的工艺有手工焊，带焊剂芯电弧焊和埋弧焊，这些焊接工艺都会在外表留下细小的焊剂颗粒，普通的清算办法无法将它们肃清掉，这颗粒将是缝隙腐蚀的腐蚀源，必需采用机械清算办法去除这些残留焊剂。
- 3.焊接引弧斑痕：焊工在金属外表引弧时，会形成外表粗糙缺陷，维护膜受损，留下潜在的腐蚀源，焊工应在曾经焊好的焊道上或在焊缝接头的侧边引弧，然后将引弧痕迹熔入焊缝中。
- 4.焊接缺陷：焊接缺陷如：咬边，未焊透，密集气孔和裂纹不只降低接头的结实性，而且还会成为缝隙

腐蚀的腐蚀源，改善这种结果停止清算操作时，它们还会夹带固体颗粒，这些缺陷可经过重新焊接或修磨后重焊停止修补。