

格兰富水泵机械密封,格兰富泵轴封CRN150-2,格兰富泵配件

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 格兰富水泵机械密封,格兰富泵轴封CRN150-2,格兰富泵配件 |
| 公司名称 | 南京埃尔塔泵业有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 型号:CRN150-2 材质:不锈钢 功率:30KW |
| 公司地址 | 南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址） |
| 联系电话 | 025-83210466 18913383026 |

产品详情

南京埃尔塔泵业有限公司--格兰富泵配件:格兰富泵机械密封、泵轴承、联轴器、泵轴、旋转组件，轴承腔体等。这些配件能够有效延长水泵的使用寿命，并保障其正常运行。格兰富水泵CR机械密封，采用双头焊接形式，通常只要将机械密封装在联轴器上就行，里面包含了轴套，压盖，密封环，驱动环等一系列组件，优点为比较容易安装，缺点为一旦零件坏了必须换整个密封，增加使用成本。

一.密封面损坏原因主要有：

1，杂质进入密封面，导致密封面损坏，不能形成水膜。

2，气蚀。水泵进水量不够或出水量过大，都会出现水泵吸不上水的情况，从而形成气泡，气泡被叶轮加压后体积变小，气泡到达机械密封位置后，由于外部压力减小，气泡爆炸，使机械密封面，或橡胶圈损坏。

3，介质温度太高，或太低，导致机械密封损坏。

4，串量调整得过多，机械密封压得太紧，导致机械密封不能形成水膜，动静环干磨，导致机械密封损坏。

5，密封面受力不均匀，如果动环后的弹簧作用在动环面上的力不均匀，也不能形成水膜，使机械密封损坏。安装过程中，密封面调整得不平也会导致它受力不均匀。

格兰富水泵，机械密封面损坏的主要原因是前两种，很少出现第三种情况。而第四，第五种情况也很少发生，因为格兰富水泵每一台泵，出厂前都是经过测试的。

二.橡胶圈损坏原因主要有：

1, 介质错误, 有些橡胶件是耐油的, 有些橡胶件是耐碱的, 不同的价值所选择的密封件也应该不一样。

2, 气蚀。前面已经讲过。