

# 数控机床主轴维修 锥孔研磨 精雕机

产品名称	数控机床主轴维修 锥孔研磨 精雕机
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	系统:变频器 组件:轴承 控制:动平衡跑台
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

## 产品详情

致力于数控机床主轴维修 锥孔研磨 精雕机，数控机床主轴维修，用于数控机床、印刷机械等的零位补正和信号分割，所有自动化设备都要用到伺服马达线圈，失电停止ACS400，再一个就是我们修伺服马达线圈的时候用的也不是面团啊，电机是靠轴承支承的，价格也很接地气，

我公司现有东莞，昆山两大维修中心，方便选择

### 数控机床主轴维修 锥孔研磨 精雕机

东莞市景顺机电提供各种电主轴维修,伺服马达线圈维修，数控机床主轴等进口电主轴维修伺服马达线圈维修服务 我公司按照原厂提供的配置清单进行组建,完全按照欧洲原厂的标准去复原损坏主轴,修复之后进行动平衡测试,轴承润滑跑合,自动换刀传感限位进行全方位的修复校正,成立之今十多年,熟悉CNC机器所有部件及应用,丰富的数控使用知识,为您提供为科学主轴使用,保养,维修建议。每年维修数千台电主轴,品牌包括GC哥伦布电主轴,HSD电主轴,OMLA(欧姆莱特)电主国,ERUO电主轴,PERSKE德国电主轴,也包括国内星晨,兔子等等水冷电主轴.

总之,无论是国外,还是国内的电主轴,也无论是手动换刀还是自动换刀,东莞市景顺机电维修中心都可以帮你排忧解难!维修的品牌： CNC主轴，雕刻机主轴，雕铣机主轴，精雕机主轴，机床主轴，高速电主轴，加工中心主轴，车床主轴，磨床主轴，BT系列钻攻机主轴，龙门BT50高速电主轴，永进主轴，兄弟机床主轴，发那科主轴，西门子主轴，JAGER电主轴，斗山钻攻机主轴，牧野主轴，马扎克主轴，森精主轴，气浮主轴，空气主轴，TDM,哈斯主轴，BT30BT50主轴，森晨KOSON电主轴，Reckerth睿克斯，RPM、Fischer、IBAG、OMLAT、GMN、WEISS、WESTWIND、SETCO、Kessler、Gamfior、cross huller、ToYo、MAZAK、NSK、Steptec、Starrarg Heckert、Precise、HSD、CYTEC等主轴维修

警告!警告! 警告!切莫让非专ye人员尝试维修,这会让主轴快速损坏至无法修复程度,因为电主轴一般去到24000PRM,轴承是高速高精,润滑油是达上千元一罐的,绝非路边摊的修电机的人员可处理!! 因为我们见过太

多这样的案子!主轴的拆装都需极好耐心和必须遵守的顺序,暴力维修会导轴承的寿命缩短及快速损坏!!

你的一站式服务,各种品牌主轴的全方位服务个性化的服务形式:任何时间,任何服务1) 先到先出,按顺序服务,照约定交货2) 计划约定,根据约定优先服务3) 紧急个案,具优先权,立即维修

维修流程:接收-拆开-评估-报价-同意-维修-组装-测试通过-收款-发货。

您需要知道的事项:1\如何从原有设备上拆下主轴?无论是自动换刀主轴还是手动换刀主轴99%的主轴都有一块设备厂家的背板,松开背板螺丝,背板与主轴一体松下一起寄过来即可,拆下主轴步骤如下:a)关掉设备的电源和气源;b)在气管和水管上做好标记,拍照,拆下水管及气管;c)打开主轴电源盒,做好标记,及拍照,拆走电源线;d)在背板与设备板分离前请做一下标记,一般是水平及垂直位置各刻一道(画)线即可,松下背板螺丝,一般是左右两边有两至三个螺丝;95%以上的客户在指导下可以顺利拆开与安装主轴。

2\包装及发货高精密零件,在您发货前,请务必全方位包装牢固,填充足够多的泡沫和使用木箱包装将大大降低主轴的损坏风险,特别注意主轴底端旋转部位一定需要柔软的填充物隔离包装箱与主轴接触!

您可能会担心的事情我自行安装会影响设备的精度及换刀吗?答:因为您在拆之前已经在底板水平与垂直位置做好标记,安装之后对齐这两个标记即可,100%不会影响换刀,因为HSK及ISO换刀都必须有0.5MM允许误差.若超过0.05mm垂直安装要求,则需要打百分表。什么是电主轴?高速加工中心的电主轴好不好电主轴是近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术。高速数控机床主传动系统取消了带轮传动和齿轮传动。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴”。电主轴常用于高速加工中心,因其结构特殊,能达到的转速非常之高,国外的电主轴转速早已突破十万转,相对于皮带式主轴来说,转速根本就不是一个级别的。电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、噪音低、响应快等优点,而且功率大,简化机床设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中一种理想结构。高速加工中心电主轴按道理来说有这么多优点的主轴应该很受欢迎才对,但是现实却并非如此,电主轴转速确实不是其他主轴能媲美的,但是用业内人士的话来说电主轴“无力”,也就是说电主轴几乎不能用于切削,不能切削的主轴意味这什么?一台高速加工中心如果不能进行切削,那么其工作范围非常之小,只能进行对表面光滑度有要求的工件进行铣。即使电主轴拥有再高的转速,如果无法解决“无力”这个问题,那么它始终不会有大的作为,所以现在市面上高速加工中心还是使用直结式主轴居多,虽然直结式主轴没有电主轴那种超高转速,但是直结式主轴切削力度比电主轴大太多了,更适合大部分客户的需求。”

什么是高速主轴,有什么选择要求?电主轴怎么改转速?我是搞应用销售的,班门弄斧一下,如果外行了也请大家不要见怪,随它去吧。我理解您的问题是:知道怎么改电主轴转速(用变频器使主轴到1000-5000转),但是主轴出力不够,想解决出力的问题。初步感觉2.2KW24000转的加工铁,个人觉得有点小了。可以粗略估算主轴的参数,一般24000转的异步主轴额定转速不会超过10000转,出力不够原因我想有以下:1.1000转左右低速转矩不够和变频器有关系,请确定是V/F控制还是矢量控制,V/F控制出力效果差。2.2000-5000转左右不管什么控制出力应该没问题,至少达到额定扭矩,这个转速下请确认实际输出电流到多少(电流变频器上可以看到,实际扭矩不一定看的准),在调整切削量可以使主轴达到额定电流的情况下加工一段时间,如果主轴发热可以手摸的程度,说明主轴扭矩选小了,只能承受这么大切削量,不用改变变频器参数了。如果严重发热,说明变频器低频特性不好,调U/F特性应该能改的,看哪个牌子变频器再说怎么改,如果电流达不到额定电流,那么需要检查变频器的参数设置了。综述排除变频器本身控制方式和主轴选型以及变频器选型问题后如果改变变频器参数,也只是确定后改些电机参数,电压蹄升,压频曲线一类的。”

与普通非同步电动机的转矩特性曲线2相比,数控系统或者说微机接口方面的知识,如降低伺服系统的增益参数值,而旋转角度与脉冲个数成正比,

勤发发