

# 富凌变频器维修

产品名称	富凌变频器维修
公司名称	上海斯裕自动化设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	富凌:变频器维修 富凌:提供技术支持 中国:富凌售后服务
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2300弄54号
联系电话	021-56313356 15000489650

## 产品详情

### 富凌变频器维修

变频器型号:

富凌变频器常修系列：富凌DZB300系列变频器维修  
富凌BD330系列变频器维修富凌BD338系列变频器维修  
富凌BD339系列变频器维修富凌DZB312系列变频器维修  
富凌DZB200M系列变频器维修富凌BD550系列变频器维修  
富凌BD360系列变频器维修富凌BD1000系列变频器维修

### 富凌变频器故障代码及其解决方案

富凌变频器具有过流、过压、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当排除故障后,按STOP键或输入控制电路端子RST复位命令,即能解除报警跳开状态。

过压:1、故障代码:E002(加速时过电压)、E003(定速时过压)、E00A(停止时过压)、E00B(减速时过压)2、可能原因: 输入电压异常; 减速时间太短; 制动器件选择不适; 负载惯性力矩太大。3、解决方案: 检查输入电源; 重新设置减速时间; 重新选择制动器件; 减小惯性力矩。

欠压:1、故障代码:E0012、可能原因: 输入电压异常; 有大容量负载在同一线路运行; 变频器内部故障; 3、解决方案: 检查输入电源; 减少线路负荷容量; 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过流:1、故障代码:E004(加速时过流)、E005(定速时过流)、E006(减速时过流) 2、可能原因: 电机连

接端子相间短路; 负载突变; 加速时间太短; 电动机堵转; 变频器内部故障;3、解决方案: 检查输出线路及负载; 减少线路负荷容量; 重新设定加速时间; 检查电动机; 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过载:1、故障代码:E007(电机过载)、E008(变频器过载);2、可能原因: 负载过重; 电子过流保护参数设定不当;3、解决方案: 减轻负载或增加容量; 重新设定电子过流参数。

短路:1、故障代码:E009(输出短路或电机漏电)。2、可能原因: 输出侧短路; 变频器内部故障;3、解决方案: 检查输出线路; 联系变频器维修商、经销商或厂家。

外故障:1、故障代码:E00D(外部故障);2、可能原因: 外控故障端子闭合;3、解决方案: 断开外控端子。

散热器过热:1、故障代码:E00E(散热器过热)。2、可能原因: 环境温度过高; 冷却风扇损坏;3、解决方案: 降低环境温度; 更换风扇。

参数故障:1、故障代码:E00F(参数故障)2、可能原因: 内部参数值超值;3、解决方案:  
按“STOP”键忽略; 按“SAVE”键查询超值参数代码;  
按“PRG”键进入参数设置状态; 在参数设置状态下初始化参数