# 南雄市广告牌安全评估鉴定 资质单位 三方检测机构

产品名称	南雄市广告牌安全评估鉴定 资质单位 三方检测机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	新闻资讯:广告牌鉴定中心 头条见闻:广告牌检测报告 安全新闻:广告牌检测鉴定
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号 楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

# 产品详情

南雄市广告牌安全评估鉴定 资质单位 三方检测机构

# 一、检测的主要内容包括:

开启门窗安全质量状况检查、结构胶和密封胶安全质量状况检查、玻璃安全质量状况检查、受力构件安全质量状况检查、雨水渗漏质量状况检查等。2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核,检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内,满足设计要求。构件的几何尺寸检测结果如下表1构件几何尺寸抽样复核表注:表中实际尺寸为同类构件抽样检测平均值。由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外,其余构件几何尺寸基本满足设计要求。2.3广告牌倾斜检测使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定,测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移6mm,倾斜率为0.27‰,向东偏移9mm,倾斜率为0.41‰,广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值1‰范围,满足使用要求。三面广告牌是我国广告牌众多形式中的一种,它外形美观,杆件受力明确合理,因此应用面广泛。尤其是随着我国经济的发展,越来越多的高速公路也相继建成,三面广告牌作为高速公路上主要风景线也得到越来越多人的关注。本文以浙江宁波某高速公路三面广告牌的检测鉴定实例为依据,对三面广告牌的安全性检测鉴定方法进行阐述。

#### 二、广告牌常规检测流程及方法:

### 广告牌的外观检测

现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀,柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象,广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀,其余构件保存完好,未发现明显破损状况。

#### 1、轴网尺寸及构件几何尺寸复核

现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核,检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内,满足设计要求。

由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外,其余构件几何尺寸基本满足设计 要求。

#### 2、广告牌倾斜检测

使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定,测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移18mm,倾斜率为0.86‰,向东偏移26mm,倾斜率为1.24‰,广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰范围,满足使用要求。

## 三、广告牌检测标准:

CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》

GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

DG/T J08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》

润诚检测单位,我司承接全国范围内建筑可靠性检测,建筑承重检测,建筑安全检测,拥有数年资历且 价格公道欢迎免费致电咨询。

润诚建筑安全检测单位,欢迎致电咨询

# 四、广告牌基本概况:

本广告牌为浙江宁波高速公路某互通区三面广告牌,广告牌三面长度为等边三角形,均为18 m,广告牌面板底部标高为 + 16.000 m,顶部标高为 + 22.000 m,广告牌钢柱 + 6.000 m以下采用1400×14焊管, + 6.000 m以上采用1400×12焊管,上部主体桁架杆件主要采用150×100×5矩形管、100×5方管、100×7方管、70×4方管四种形式,柱脚采用42?45锚栓环形布置,见工程照片1,广告牌所用的钢管柱、桁架等主要构件钢材均采用Q235B钢制作。广告牌的结构形式见下图。本广告牌设计合理使用年限为20年,地震设防烈度按6度设防,结构安全等级为二级。