

平顶山30*2*0.8铠装地埋电缆规格型号齐全2023已更新（今日/流程）

产品名称	平顶山30*2*0.8铠装地埋电缆规格型号齐全2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

公司产品自上市起就凭借良好的信誉与服务受到了消费者的青睐，公司产品种类涵盖：35KV及以下的电力电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、控制电缆、预分支电缆，绝缘架空电缆，裸绞线，橡套电缆，钢丝铠装电缆，非磁性钢带钢丝铠装、耐高温电缆，光伏电缆、风力发电电缆、新能源汽车充电桩电缆、防鼠防蚁特种电缆，电器装备用电线电缆等产品。

广泛应用于房地产行业、电力、能源领域、新能源光伏项目、风力发电项目、水利、工程建设、通讯、高铁、、地铁及民用等多种领域，服务企业100000+。

在电缆头施工中,电缆端头导体时，电缆的绝缘电阻一般在10M 以上，但如在1小时内未完成电缆头制作，绝缘电阻可下降到10M 以下，甚至会出现降到0.5M 以下的情况，如不注意划破外层，又未及时发现并作密封防潮处理，绝缘值会很快下降并会逐步下降到0，这样就会造成该电缆无法使用

每100m净重为1.8~1.9kg；2.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m净重为2.8~3.0kg；4.0mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m净重为4.1~4.2kg等。差的电线电缆净重欠缺，要么长度不够，要么电线电缆铜芯杂物太多。试试看韧性。达标的铜芯电线电缆铜芯应该是、有光泽、手感软。而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂物多，耐磨性能差，韧性欠佳，稍即会折断，而且电线电缆内经常出现断线现象。查验时，只要把电线电缆一头2cm，然后用一张白纸在铜芯上略微搓一下，如果白纸上有黑色。说明铜芯里杂物比较多。此外，劣质电线电缆绝缘层看起来好像很结实，事实上大多数是用再生塑料制成的。