

浙江车桥 九跃车桥

产品名称	浙江车桥 九跃车桥
公司名称	威海市九跃车桥有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海临港经济技术开发区黄岚办事处东100米
联系电话	13356806111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市九跃车桥有限公司

什么是汽车车桥

汽车车桥(又称车轴)通过悬架与车架(或承载式车身)相连接，其两端安装车轮。

汽车车桥作用：在车架与车桥(车轮)之间传递力与力矩的是悬架，而不是车桥。车桥的作用是承受汽车的载荷，维持汽车在道路上的正常行驶。

威海市九跃车桥有限公司位于美丽的山东半岛，适合人类居住的城市——威海市，成立于1995年，凯马后车桥，固定资产2亿元，浙江车桥，二十多年来公司一直致力于汽车前后桥的研发、生产和销售，通过IS16949：2008质量管理体系认证。威海市九跃车桥有限公司主导产品有微卡、小卡、轻卡、皮卡四大系列几十个品种，主要产品有05吨、1吨、三吨、五吨汽车前后桥，1020、6480盘毂式制动皮卡前后桥和电动车后桥。主要为北汽福田、福田五星、北汽黑豹、唐骏欧铃、山东凯马、东风凯马、赣州凯马、浙江飞碟汽车（五征）等国内主机厂配套，是各大汽车厂的供应商和战略合作伙伴。

汽车右车桥刹车片磨损怎么不一致的原因

造成左右车桥刹车片磨损怎么不一致的原因：

- 1.磨损的快慢程度主要是与刹车盘和刹车片的材质有直接的关系，所以刹车片材质不均匀是一个可能。
- 2.经常转弯刹车，车桥左右轮受力不平衡，这样也会导致磨损不一致。
- 3.有一边的刹车盘可能变形。
- 4.车桥刹车分泵回位不一致，比如有一边的分泵回位销有卡总现象。
- 5.车桥左右刹车油管长短相差较大粗细不一致。
- 6.车桥伸缩杆由橡胶密封套密封，九跃车桥，但如果进水或缺少润滑时，杆件不能自由伸缩，刹车后的外侧片不能离开刹车盘，刹车片会额外磨损。
- 7.左右两边制动器制动时间不一致。
- 8.悬架问题

总的来说，这种情况应该属于单边制动不足或单边拖滞所致。

如果是同一个车轮的两个刹车片磨损不均，应着重检查刹车片材料是否一致，制动分泵的回位是否良好，分泵支架是否变形。

后桥漏油原因及检测后桥是传动系中后一个总成，将传动轴传来的发动机的动力传给驱动车轮，并能降低转速，黑豹前后车桥，增大扭矩，以保证车辆有足够的牵引力和合适的车速。同时，改变动力传递的方向和承受汽车的载荷等。后桥常见故障的有：后桥漏油、后桥有异响、后桥过热。下面针对后桥漏油故障进行分析：

后桥齿轮油过多，会增大齿轮运转阻力和动力消耗，压力过大会损坏油封和接合处密封垫，造成漏油。

浙江车桥-九跃车桥由威海市九跃车桥有限公司提供。威海市九跃车桥有限公司是山东威海,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在九跃车桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创九跃车桥更加美好的未来。