

# 波纹管线束包扎 波纹管 青岛宏顺兴

产品名称	波纹管线束包扎 波纹管 青岛宏顺兴
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

## 产品详情

汽车经常烧保险片与汽车线束有关系吗？汽车保险经常烧断跟使用的电器也有一定的关系与汽车线束插头接需也有一定的关系

- 1.我们经常用点烟器的地方去为手机充电，在我们插入充电电器的一瞬间，保险丝就断了，这是由于连接点烟器的汽车线束接虚造成的，点烟器连接汽车线束的插头一定要插实才能解决烧保险片的问题，
- 2.汽车线束的插头接虚，当我们打开车用电器的時候，由于接虚的地方产生热能，增加了用电量，给汽车保险片造成负荷，因此保险片为保护汽车线束不着火，保险丝自动断开。
- 3.其它电器由于用电量不同，电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉，这样的现象属于正常现象，波纹管，或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的，另一个是经常烧保险，比如大灯，很多都不是因为大灯的问题，而是发电量太大引起，那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大，再一个是电路系统短路，波纹管线束包扎，保险已插下去就烧了，另一个是间歇性故障，比如某一点电源线磨破，但是他不会一直挨着车身搭铁，只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。

汽车线束选料严格：汽车线束对材料的要求也非常严格：包括其电气性能、材料散发性、耐温性等等，都比一般的线束要求要高，特别是涉及到安全方面的：如方向控制系统、刹车这些重要组件的线束，要求更为严格。线束用机织线或塑料粘带包裹，出于安全、加工和维修方便，机织线包裹已经淘汰，现在是用粘性塑料胶带包裹。青岛宏顺兴工贸有限公司 二零零一年改制为民营企业，他的前身是创建于1980年9月的青岛黄海配件厂，公司固定资产500余万元，建筑面积20000平方米，年生产能力在10万套以上，是汽车线束总成生产厂家，TS16949认证实力配套供应商家。

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成。

汽车线束加工时质量检测应该注意的事项有哪些呢?

1、裁线是否符合要求?

检查电线的尺寸是不是符合相关的要求，型号正不正确。切口一定要整齐，不能划伤电线，pvc线束和波纹管线束谁好，并且电线不能有脏污的情况发生。

2、编组处理是否整齐?

检查修剪是不是整齐，尺寸对不对，在修剪编组的时候不能划到芯线。

3、剥外皮是否整齐?

检查剥皮口是不是整齐，剥皮的尺寸对不对，不能剥伤编组丝以及芯线剥伤，有没有剥断铜丝;在半剥的时候绝缘体一定不能脱落。

4、套收缩管尺寸是否对?

仔细检查收缩管的型号以及尺寸是不是正确。

5、预备焊锡温度是否合适?

检查锡炉的温度对不对;在预备焊锡之前要把芯线和铜丝整理好，检查有没有弯曲、分叉和打折的情况。

波纹管线束包扎-波纹管-青岛宏顺兴(查看)由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的电气设备用电线电缆等行业积累了大批忠诚的客户。宏顺兴工贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！