

# 汇益蛇牌GA672钻 重庆NSK Primado动力系统维修厂家

产品名称	汇益蛇牌GA672钻 重庆NSK Primado动力系统维修厂家
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】常见故障有哪些？1.故障：无法开机，电源模块烧坏；维修方案：维修电源模块；2.故障：开机报E2故障代码，主板故障；维修方案：维修主板；3.故障：显示屏，触摸屏损坏；维修方案：更换触摸屏；

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】

施乐辉72200616手柄|广州汇益维修|施乐辉刨削手柄维修

维修施乐辉刨削手柄72200616手柄，dyonics 72200616手柄维修，施乐辉72200617手柄维修，施乐辉power E P-1动力手柄7205971维修，施乐辉7205357手柄维修，施乐辉7205354手柄维修，施乐辉7205355手柄维修。施乐辉 7205785多功能钻维修，施乐辉动力手柄线缆维修。施乐辉脚踏开关。

广州汇益医疗-施乐辉dyonics EP-1动力系统维修，一代动力系统，NSK Primado动力系统维修厂家，主要是由主机，脚踏开关，关节镜刨削手柄，各种规格刨刀组成的，主机故障一般多为故障1，无法开关，常

规电源板故障，2，手柄短路引起主板烧坏，无法驱动手柄，3、常规主机损坏。

广州汇益-

维修各种品牌动力系统，超声刀，超声乳化仪，超声气压弹道碎石，超声吸引刀，内窥镜，软镜，硬镜，摄像系统，摄像头，摄像主机，冷光源，汽腹机，膨宫泵，高频电刀等等

维修施乐辉刨削手柄72200616手柄，dyonics 72200616手柄维修，施乐辉72200617手柄维修，施乐辉power E P-1动力手柄7205971维修，施乐辉7205357手柄维修，施乐辉7205354手柄维修，施乐辉7205355手柄维修。施乐辉7205785多功能钻维修，施乐辉动力手柄线缆维修。施乐辉脚踏开关。广州汇益，施乐辉dyonics EP-1，Power II动力系统手柄维修，维修施乐辉戴power Ep-1手术动力系统，dyonics Power II动力系统维修，施乐辉72200783动力系统，维修施乐辉一代动力系统，二代动力系统。提供其相应配件。广州汇益

广州汇益维修施乐辉旋切刀系统维修，施乐辉triver system旋切系统维修，施乐辉旋切刀手柄7210387维修，常有故障有1、主机无法驱动手柄转动，主机主板故障，维修主机主板，2、手柄故障，有报故障代码的无法转动，也有没有报代码，手柄按键故障等等。

广州汇益维修施乐辉0度30度关节镜，鼻窦镜，腹腔镜，膀胱镜，椎间孔镜，内窥镜系统维修，施乐辉460摄像系统维修，施乐辉460摄像头维修，施乐辉300XL冷光源维修。

光学硬镜部分组成，成像系统和导光系统。成像系统包括：物镜系统、柱状透镜、目镜系统；导光系统主要组件是光纤。其中光纤和工作管为一体的半成品，如果光纤损坏20%以上，那么需要更换镜子的光纤及工作管。成像系统中柱状透镜起关键作用，柱状透镜是一组玻璃镜片，其直径大小跟硬镜工作管成正比，硬镜直径越小，透镜直径便越小，也便越容易损坏。每条硬镜由5—7组的透镜组件组成，由间环控制整条镜子的焦距。

影响临床检查的常见硬镜现象有：图像模糊、图像起雾、图像发黑、三分之一图像、彩虹图像等等。引起这些现象的原因很多：1、柱状透镜损坏，2、物镜污染，3、目镜污染，4、光学系统松动，5、聚焦不准等，导致图像模糊常见的问题是柱状透镜损坏、镜体泄露、光学系统松动等。镜子进水是常见的原因。

汇益蛇牌GA672钻-重庆NSK Primado动力系统维修厂家由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的医疗设备等行业积累了大批忠诚的客户。广州汇益带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！