

玉柴发电机组

产品名称	玉柴发电机组
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

发电机租赁班次保养（8~10小时）

- 1.检查油底壳，喷油泵、空压机、油浴式空滤器、动力输由变速箱中的机油油面，若油面升高应找出原因并排除，若机油不足应补加到现定值。
- 2.检查水箱内冷却水平面，若不足应加满。当气温可能低于 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，停机后应将冷却水放净(无防冻液时)。
- 3.检查并紧固柴油机外露螺栓、螺母，排除漏油、漏水、漏气现象。
- 4.在尘土较多场合工作时，用压缩空气清除空气滤芯上的积尘，
- 5.清除柴油机外部的泥垢、积尘和油污。
- 6.柴油机运转时要注意倾听声音，观察排气烟色，排除所发现的故障和不正常现象。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北闽东瑞格电机有限公司

柴油发电机组油封脱落或油封缺陷导致漏油。

遇到这种情况，应该检查柴油发动机油封部位，确认油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换；检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷，存在划伤与缺陷的应予更换。其次检查回油是否畅通，回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落，必须保证回油管管径下限，玉柴发电机组报价，并且不扭曲、不折弯，回油顺畅。检查油封、发动机缸体是否变形，不符合标准的予以更换。

柴油发电机组的喷油泵是首要的零部件之一，我们要随时查看是否呈现故障，发电机组的运转中容易发生故障的部件就是喷油泵、喷油器、调速器等，特别是喷油泵，一旦供油过多就会呈现浪费燃油、燃烧不充分、冒烟等情况，既影响发电机正常作业又会削减柴油发电机的寿数。导致喷油泵供油过多的原因有哪些？柴油发电机组厂家的小编分享主要有以下几个原因。

玉柴发电机组报价由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司是从事“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：阮经理。