

SIEMENS西门子洛阳代理商

产品名称	SIEMENS西门子洛阳代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

PLC常见故障处理 导读：基本的查找故障顺序提出下列问题，并根据发现的合理逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正能通过更换模块来完成。除了一把螺丝刀和一个万用电表外，并不需要特殊的工具，不需要示波器，精密电压表或特殊的程序。5、在多框架中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。一般查找故障步骤其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤，实际上只是较普通的，对于您遇到的特定的应用问题，尚修改或。查找故障工具就是您的感觉和。首先，插上编程器，并将开关打到RUN位置，然后按下列步骤进行。1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方，一般是处于中间状态，则查找引起下一步操作发生的（输入，定时器，线川，鼓轮控制器等）。编程器会显示那个的ON/OFF状态。2、如果输入，将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较，结果不一致，则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换，那么，在您更换模块之前，应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致，就要比较一下发光二极管与输入装置（按钮、限位开关等）的状态。入二者不同，测量一下输入模块，如发现有问题，需要更换I/O装置，现场接线或电源；否则，要更换输入模块。4、如是线川，没有输出或输出与线川的状态不同，就得用编程器检查输出的驱动逻辑，并检查程序清单。检查应按从有到左进行，找出个不接通的触点，如没有通的那个是输入，就按第二和第三步检查该输入点，如是线川，就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。5、如果是定时器，而且停在小于999.9的非零值上，则要更换CPU模块。6、如果该控制一个计数器，首先检查控制复位的逻辑，然后是计数器。按上述2到5部进行基本的查找故障顺序提出下列问题，并根据发现的合理逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正能通过更换模块来完成。除了一把螺丝刀和一个万用电表外，并不需要特殊的工具，不需要示波器，精密电压表或特殊的程序。一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是，偶然有的地方也需要对进行修改，迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的需要许多时间。查找故障的设备SRPLC的指示灯及机内设备，有益于对PLC整个控制查找故障。编程器是主要的诊断工具，他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制的状态，当您去查找PLC为核心的控制的故障时，作为一个习惯，您应带一个编程器。基本的查找故障顺序提出下列问题，并根据发现的合理逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正能通过更换模块来完成。除了一把螺丝

刀和一个万用电表外，并不需要特殊的工具，不需要示波器，精密电压表或特殊的程序。1、PWR（电源）灯亮否？如果不亮，在采用交流电源的框架的电压输入端（98-162VAC或195-252VAC）检查电源电压；对于需要直流电压的框架，测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压，如果不是的AC或DC电源，则问题发生在SRPLC之外。如AC或DC电源电压正常，但PWR灯不亮，检查丝，如必要的话，就更换CPU框架。

2、PWR（电源）灯亮否？如果亮，检查显示出错的代码，对照出错代码表的代码定义，做相应的修正。

3、RUN（运行）灯亮否？如果不亮，检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置，或者是不是程序出错。如RUN灯不亮，而编程器并没插上，或者编程器处于RUN且没有显示出错的代码，则需要更换CPU模块。4、BATT（电池）灯亮否？如果亮，则需要更换锂电池。由于BATT灯只是，即使电池电压过低，程序也可能尚没改变。更换电池以后，检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错，在完成编程初始化后，将录在磁带上的程序重新装入PLC