

江苏现货复盛3100空压机机头

产品名称	江苏现货复盛3100空压机机头
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

复盛机头 聚才机头 东方95机头 复盛3120机头 大丰3120机头

大丰市益通机械设备有限公司位于江苏省北部，拥有予“中国麋鹿之乡”称号，建有国家aaaa级景区的江苏大丰国家级麋鹿自然保护区的大丰，本公司专业是从事机械传动制造、泵阀制造等产品的企业。公司将以“日事日毕、日清日高”为工作作风，奉行“质量第一、用户之上”的企业精神，不断超越自我，争创同行第一。本公司产品有：复盛机头 聚才机头 东方95机头 复盛3120机头 大丰3120机头（图片仅供参考，产品为准，具体电议）

机头轴封处漏油

机头的轴封由于其运行工况决定了对其耐温性、耐磨性及压力状态下的密封性都有很高的要求。用户在使用中出现漏油主要有以下几种可能。1、有的机型油封套与轴之间有O型密封环，当装配时皮带轮没压紧轴封套，会使套转动，O型圈磨损而漏油。2、油积碳。螺杆机油质量不好、没按规定时间换油、用错油或不同种油混用都可能产生积碳，造成唇部过快磨损，密封不良而漏油。3、油喷在轴套上。在生产厂装配或维修中，由于油喷在轴套上造成唇部密封不良而漏油。4、振动过大。皮带或连轴器动平衡不良引起振动，造成油封过量磨损而漏油。5、机头工作环境过脏，油泥杂质等与轴封唇部接触造成轴封很快磨损。6、回油不畅。由于油脏或杂质积碳堵塞回油道时，回油不畅而漏油。7、轴向外力或同轴度不良（常见于带齿轮增速的机头），联轴器调整装配不良可能产生的轴向外力及同轴度不良均会使轴封唇部产生相对跳动而很快磨损。8、轴承磨损。由于油质不良或杂质也很容易造成轴承早期磨损，输出轴出现径向偏移使油封唇部磨损漏油。

本公司主营

泵阀类: fwb风动潜水泵 qyw风动潜水泵 bqs风动潜水泵电泵 qyq型风动潜水泵 qyw风动潜水泵 yw(p)液下排污泵 fwqb风动潜水泵及其配件

压缩机类: 大丰3090机头 复盛2100机头 复盛3100机头 大丰707机头及其配件

联系人:施经理
fax:0515-83529039

tel:15380515779 固话:0515-83529039

qq: 603363780

邮箱:dfyt001@126.com