

10千瓦汽油发电机隧道用

产品名称	10千瓦汽油发电机隧道用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO11000ET 产地:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

Daze 发电机分为多种类型：

1、从使用的燃料来分：小型汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机。

汽油发电机：数字发电机、家用发电机、家用汽油发电机、大功率汽油发电机

柴油发电机组：家用柴油发电机组、小型柴油发电机组、大型静音柴油发电机组

多燃料发电机：液化石油气发电机、管道燃气发电机、燃气发电机、液化石油气发电机

3.启动方式分：手动启动发电机、电启动发电机（用钥匙启动，很方便）远程启动

发电机磨合期使用10-15小时后，必须更换新油。

今后正常使用时，根据使用环境和强度要求，使用30-50小时后更换新油。

如果半年内发电机的总使用时间少于30小时，再次使用发电机时请更换新油。

每次启动发电机时，必须检查汽油和机油是否处于安全可用容量。

10千瓦汽油发电机隧道用参数如下；

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：165/175kg

外形尺寸：950*620*650mm

10千瓦汽油发电机隧道用输出电压不稳定是什么原因？

- 1、汽油发电机组运行振动过大；解决方法：检查汽油发电机组减震器。
- 2、汽油发电机转速不稳定。解决方法：调整或更换发动机燃油系统元件，稳定转速。
- 3、电线接线部分松动；解决方法：检查汽油发电机组连接部位并修复。
- 4.汽油发电机控制板电压电流选择开关无效。解决办法：将开关更换为汽油发电机组。
- 5、控制板电压调节电阻无效。解决方法：更换稳压电阻。
- 6、电压表无效。解决方法：更换电压表。
- 7 调节器不良或不受调节。解决方法：检查调节器。

以上汽油发电机输出电压不稳定的可能原因及解决办法，希望对用户有所帮助。