

红薯起垄覆膜机生产厂家经验丰富「在线咨询」

产品名称	红薯起垄覆膜机生产厂家经验丰富「在线咨询」
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

产品详情

起垄机这种农机类机械要如何省油呢？

首先要保持农机具技术状况良好

检查调整供油提前角，因供油提前角过早或过迟，会使柴油得不到充分燃烧而冒黑烟，增加油耗；调整喷油器压力，使之雾化良好。所以，当功课环境恶劣、尘土较大时，要常常清洗空气滤清器。拖拉机行走系统轴承损坏、传动装置齿轮轴承配合不好，润滑不良，都将损耗发念头功率。因此要保证农具牵引位置准确，工作部件光滑、工作部位锐利、传动可靠、滚动灵活、润滑良好，油耗才能降低。假如农具调整不准确，牵引位置分歧错误，工作表面不光滑，工作部件变钝，都将增加工作阻力，增加油耗。假如空气滤清器堵塞使汽缸充气量不足，柴油不能充分燃烧，冒黑烟而增加油耗，要调整气门间隙。因此，要坚持拖拉机的保养轨制，坚持按时按班次保养。拖拉机的轮胎气压不能太高也不能太低，太高或太低都增加行驶阻力，增加油耗。发念头汽缸压缩力不足，喷油器雾化不良，喷油泵供油提前角分歧错误，空气滤清器堵塞，都降低发念头功率，增加油耗。

红薯起垄覆膜机生产厂家作业有金属敲击声原因是刀片固定螺丝松脱；刀轴两端刀片或罩壳变形；刀轴传动链过松。排除方法：重新紧固螺钉；校正罩壳或更换刀片；调节链条的紧度；控制旋耕机提升高度。

刀轴转不动原因是齿轮损坏卡死；轴承损坏咬死；锥形齿轮无齿侧间隙；刀轴弯曲变形；刀轴缠草、堵泥严重。排除方法：更换齿轮或轴承；重新调整间隙；校正刀轴；清除缠草、积泥。

齿轮箱漏油原因是油封损坏；纸垫损坏；齿轮箱裂缝。排除方法：更换油封和纸垫；焊修箱体。

万向节或十字轴承飞出原因是定位插销脱落；十字轴承弹性挡圈脱落；十字节折断。

下面就从四个方面来说说起垄机箱体的常规检查。

1、起垄机箱体的顶部，防护装置应覆盖工作部件的后部，横跨整个机器宽度，而且在机器作业时与地面保持接触；防护装置如果可以调节，红薯起垄覆膜机生产厂家，要确保拖尾外缘与工作部件的水平距离起码为30毫米，拖尾外缘与地面的间隙不能小于200毫米。

不管工作强度多大，防护装置要覆盖全部露出地面的工作部件，起垄机由作业位置上升时，要完全覆盖工作部件的端部。

2、防护装置一定要有警示标志，标志的构成、颜色、尺寸等要符合规定。

3、起垄机撑杆无尖锐边角，与机体连接平稳，作业时不卷曲，没有剧烈晃动。

4、起垄机箱体要有防止其拆离配置能源后倾倒的支承器，安装在旋耕机上。

红薯起垄覆膜机生产厂家经验丰富「在线咨询」由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。“移栽机”选择潍坊市勤迈农业装备有限公司，公司位于：青州市经济开发区，多年来，勤迈农业坚持为客户提供好的服务，联系人：杜中健。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。勤迈农业期待成为您的长期合作伙伴！