

# 金片压薄机 金片压薄机 大科机械科技

产品名称	金片压薄机 金片压薄机 大科机械科技
公司名称	无锡大科机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路86-1号
联系电话	13706181572

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡大科机械科技有限公司

### 冷轧机的日常维护与保养

#### 一、平时保护：

坚持冷轧机设备和周围场所洁净，无积次、无油垢。

随时留意减速器在运转中有无异声。

查看有无不正常的振荡，温度是不是符合规则。

留意调查减速器的上、下联系面和轴端，有无渗油景象，如有渗漏及时消除

通过油标尺或油面镜，查看油面应在规则方位，加油时严格执行三级过滤

#### 二、运转中查看

减速器投入运转后，金片压薄机价格，为确保减速器、齿轮分配箱安全运转，技能主管、技能科长、设备管理员、维修工及设备运用人员应按分厂设备点检的请求进行动态和静态点巡检，金片压薄机报价，对存在疑问及时进行处理，并作好具体记载。

运转中主要由冷轧机设备运用人员、设备管理员和技能主管依照各自规则时刻进行点巡检。

查看中发现疑问做好记载并报告分厂技能主管，关于影响减速器安全运转的疑问需当即组织停机处理，关于不影响减速器安全运转的疑问可组织监控运转，做好维修预备，择机处理。

## 轧机的包装、运输及存放要求

至于轧机的其他部位，则需要提前涂抹好防锈油，以免初夏生锈的问题。那么，在运输的过程中，需要注意哪些问题呢？在对该设备进行装卸吊起的时候，应当细心操作，必须要保证所使用的绳索具有足够的强度。同时要注意在吊起的时候，不得损害到设备的凸出部分。是使用一些软物进行保护。

在运输的过程中，务必要保证将轧机固定好，以免出现晃动，更不可出现强烈的振动或者是撞击。在行驶过程中，应保证速度均匀，行驶平稳。此外，我们在存放该产品的时候，也需要注意一些问题。

当轧机到货之后，我们需要及时将其从包装箱中取出，并进行仔细核对。然后将轧机设备放置在通风干燥的室内，防止生锈损坏。如果需要长期存放的话，应当清理干净，并做好防锈处理。

轧机在开始铸轧时用导引板将凝固铸轧板引出来，无跑渣过程。放流前，轧机出口侧放上引出板，在两耳尖前端放一小块纤维毡密封好，并准备好3-5块烦躁的纤维毡，以在立板过程中轻微漏铝时作堵塞用。打开流眼，金片压薄机多少钱，入口侧注意流管、浮标的液流控制，并检测前箱流槽的溶体温度，当温度达到要求时，金片压薄机，开始向前箱供流。当铝水漫过前箱出口上沿开始进入嘴腔时，启动轧机，使轧辊以低速转动。从轧机启动到铸轧见板约30-40s，由于铸轧板将引出板顶出，出口侧人员要及时拿走引出板。主机缓慢提速，当铸轧出板达1m以上时，进行喷涂，出板一周后开始缓慢通入冷却水。调整板厚，剪切板头，将板引向卷取机进行卷取。

金片压薄机多少钱-金片压薄机-大科机械科技(查看)由无锡大科机械科技有限公司提供。无锡大科机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏无锡的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。无锡大科机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

