

太原杭叉叉车销售 山西3.5吨内燃叉车

产品名称	太原杭叉叉车销售 山西3.5吨内燃叉车
公司名称	太原杭叉叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区新晋祠路与唐城公路交叉口往西100米
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原杭叉叉车有限公司

山西3.5吨内燃叉车

内燃叉车销售，内燃叉车厂家，内燃叉车价格，柴油叉车销售，柴油叉车多少钱。柴油叉车公司，我公司主营：内燃叉车，柴油叉车，蓄电叉车

我公司主要销售山西3.5吨内燃叉车等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

1.叉车工作时，升降缸活塞杆起升时抖动。

故障诊断：主要判断油箱内液压油不足，导致油泵压力不足。二是液压管道至气缸活塞段有空气。故障排除：如果添加液压油不能解决问题，松开升降缸的回油管，将气缸升到顶部，然后落到底部，反复操作升降几次，排出液压管道中的空气。

2.叉车工作时，无升降，无方向。

故障诊断：液压油不足，山西3.5吨内燃叉车厂家，液压油有污垢，液压油滤网。故障排除：当液压油不足或液压油有污垢时，更换新的液压油并添加到位置。当液压滤网时，可及时更换新滤网。上述方法系统阐述了故障的基本解决方案，更重要的是，山西3.5吨内燃叉车，由于上述问题已经出现，表明液压系

统堵塞，仅更换新的液压油不能从根本上解决。建议拆卸、清洗和疏通多个换向阀，山西3.5吨内燃叉车公司，从根本上解决上述故障。

3.叉车工作时，左右升降缸活塞杆起升不同步。

故障诊断：升降缸与活塞杆之间的尼绒导套膨胀。故障排除：安装时应适当调整尼绒导套，用钢锯锯3mm，使其有一定的开口间隙，保证膨胀系数，使用过程中不会造成上述故障。

4.叉车工作时，山西3.5吨内燃叉车销售，转向轮转动方向盘时不敏感。

故障诊断：转向定位弹簧断裂，转向缸泄漏。故障排除：原旋转方向，感觉方向太轻，可确定转向弹簧断裂，更换转向弹簧可解决。如果转向方向盘有一定的力感，转向轮非常不敏感，方向盘可以旋转360度，可以确定转向缸活塞上的油封损坏，导致内部泄漏，更换油封可以排除故障。

山西3.5吨内燃叉车

内燃叉车销售，内燃叉车厂家，内燃叉车价格，柴油叉车销售，柴油叉车多少钱。柴油叉车公司，我公司主营：内燃叉车，柴油叉车，蓄电叉车

我公司主要销售山西3.5吨内燃叉车等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

- 1、电瓶充电时，要与断路器分离，否则会影响充电机的充电，并且由充电机产生的过电压会损坏断路器。
- 2、试车时，把车轮抬起，这样做可以保证即使有连接错误，也不会产生危险。
- 3、电瓶到电控的走线应平行布置，尽量短一些。
- 4、定期清洁电动液压叉车DC电机内的灰尘，检查碳刷和弹簧。

- 5、电池是电动叉车的，所以要经常补添蒸馏水（纯水）。
- 6、车辆在恶劣的条件下工作，通风困难的地方，强制通制器。
- 7、长时间不使用电动叉车时，要将蓄电池填满电搁置，保持1~2个月的间隔充电。

内燃叉车销售，内燃叉车厂家，内燃叉车价格，柴油叉车销售，柴油叉车多少钱。柴油叉车公司，我公司主营：内燃叉车，柴油叉车，蓄电叉车

我公司主要销售山西3.5吨内燃叉车等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

柴油叉车厂家教您如何保养轮胎

柴油叉车发动机使用的注意事项和保养

一、日常保养

- 1、检查油底壳内的机油油面，是否在机油标尺两刻线之间，接近上刻线附近。新机或停用较久的柴油机在加注机油至上刻线后，低速运转5~10分钟后停车，重新用机油尺测量油面高度。
- 2、检查水箱水量。
- 3、检查喷油泵内的机油油面，不足时应补充至规定位置。
- 4、消除三漏(油、水、气)现象。

二、发动机使用注意事项

- 1、新机或大修后，柴油机不可以一开始就以满负荷、高速工作，必须低速轻负荷磨合50小时后，才可转入正常运转。
- 2、保证燃油的清洁。必要时经过沉淀或绸布过滤。
- 3、保持正常水温(70~85)、机油压力(中等转速时0.2~0.4MPa)。

太原杭叉叉车销售-山西3.5吨内燃叉车由太原杭叉叉车有限公司提供。太原杭叉叉车有限公司是山西

太原,交通运输产品加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在太原杭叉叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创太原杭叉叉车更加美好的未来。