

特种钢螺栓裂纹材料金相分析 昆山金属材料检测公司

产品名称	特种钢螺栓裂纹材料金相分析 昆山金属材料检测公司
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5-7个工作日 服务优势:费用低 周期短 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

35钢六角螺栓原材料表面裂纹

35钢六角法兰面螺栓法兰面冷墩开裂，经检查发现因原材料有小的表面裂纹，在冷墩时法兰面变形较大而扩大，原材料表面小裂纹缺陷，见图8-82。

40Cr钢螺栓因硫化物夹杂引起的内部裂纹

40Cr钢螺栓抗拉强度低，检查发现由内部存在较大的硫化物夹杂，在应力的作用下发展为裂纹。

螺栓硫化物夹杂的抛光试样,见图8-83；

试样腐蚀后见图8-84、图8-85、图8-86。

图8-82 螺栓的原材料表面小裂纹

图8-83 硫化物夹杂