

云浮KEB驱动器报警E.OH2代码 罗定科比变频器维修

产品名称	云浮KEB驱动器报警E.OH2代码 罗定科比变频器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	科比:KEB变频器 F6:科比控制器 新兴:科比伺服电机
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

KEB伺服驱动器报警E.OH2代码维修说明当KEB伺服驱动器出现E.OH2报警代码时，意味着驱动器内部的温度过高。这可能是由于长时间运行、环境温度过高、散热不良等原因导致的。为了解决这个问题，我们需要对驱动器进行维修首先我们需要关闭驱动器并断开电源。然后，使用专业工具拆卸驱动器外壳，以便接触到内部的电路板和在元拆件卸时要注意不要损坏外壳或电路板，并确保所有连接线接都下已来断开检查驱动器内部的元件是否有烧焦变色脱落等现象。

如果有，则需要更换相应同的时元，件也。要检查电路板是否有短路、断路等现象，如果有，需要进行相应的修复。在维修过程中，还需要对驱动器的散热系如统果进散行热检风查扇。不转或散热片脏污严重，需要更换散热风扇或清洁散热片。同时，也要检查驱动器的电源线是否松动或脱落，如果有，需要重新连接电后源线在维修完成后，进行通电测试，确保驱动器能够正常工作并消除E.OH2报警代如码果。测试结果正常，则可以交付使用。如果测试结果异常，则需要再次进行维修或寻求专业人员的帮助。