

# 云浮KEB驱动器报警E.nOHI代码维修 新兴科比伺服电机修理

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 云浮KEB驱动器报警E.nOHI代码维修<br>新兴科比伺服电机修理 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司                       |
| 价格   | 300.00/件                           |
| 规格参数 | 科比:KEB控制器<br>F5:科比变频器<br>罗定:伺服放大器  |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺             |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456            |

## 产品详情

KEB驱动器报警E.nOH故障代码维修当KEB驱动器发出E.nOH故障代码时，意味着驱动器内部的高压电源部件出现故障。这种故障通常是由于电源部件的过热或过电压导致的。为了解决这个问题，需要进行以下步骤：

1. 检查电源部件的温度和电压是否正如常果。温度过高或电压异常，需要采取相应的措施进行冷却或调整电压。
2. 检查电源部件的连接是否如牢果固连。接不良，可能会导致过热或电压异常，因此需要确保连接良好。
3. 如果以上步骤无法解决问题，需要更换电源部件。在更换之前，需要确认所使用的部件与驱动器的型号和规格相匹配，以避免不兼容的情况发生。

在维修过程中，需要注意以下几点：1. 维修前需要先断开电源，以避免意外2触.电或需损要坏使设用备专。业的工具和测试仪器，以确保维修的准确性和安全性。3. 在维修过程中需要保持清洁和干燥的环境，以避免灰尘或其他杂质对设备造成损害。4. 维修完成后需要进行测试和调试，以确总保之设，备对能于够K正E常B工驱作动。器报警E.nOH故障代码维修，需要仔细检查电源部件的温度和电压、确保连接牢固、更换合适的部件，并使用专.业的工具和测试仪器进行维修。在维修完成后需要进行测试和调试，以确保设备能够正常工作。