

云浮INVT伺服电机修理调试 新兴英威腾驱动器报警OH2维修

产品名称	云浮INVT伺服电机修理调试 新兴英威腾驱动器报警OH2维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	英威腾:INVT变频器 DV200:英威腾伺服放大器 罗定:触摸屏
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

英威腾伺服驱动器报警OH2维修指南一、故障描述英威腾伺服驱动器报警OH2，通常表示过热故障。该故障可能是由多种原因引起的，如电源问题、散热问题、电机问题等。在维修过程中，需要逐一排查这些可能的原因，并采取相应的措施进行修复。二、维修步骤1. 检查电源电源问题是导致过热报警的常见原因之一。首先，检查电源是否稳定，是否存在波动或短路等情况。如果电源存在异常，需要修复电源故障，以确保驱动器能够正常工作。2. 检查散热系统散热不良也是引起过热报警的原因之一。检查散热风扇是否正常运转，散热器是否清洁无尘，是否存在堵塞现象。如果发现散热问题，需要清洗散热器，更换散热风扇。

3. 检查电机电机问题也可能导致过热报警。检查电机是否正常运转，是否存在过载或堵转等现象。如果电机存在问题，需要更换电机或采取其他措施解决过载问题。4. 检查参数设置参数设置不当也可能导致过热报警。检查驱动器的参数设置是否正确，特别是与温度相关的参数。如果参数设置不正确，需要重新设置参数。5. 检查机械负载机械负载问题也可能导致过热报警。检查机械负载是否正常，是否存在卡死或其他异常情况。如果机械负载存在问题，需要修复机械负载故障。6. 更换驱动器板如果以上步骤均未解决问题，可能是驱动器板存在故障。需要将驱动器板更换为正常工作的板子，以确定是否存在板子故障。三、注意事项在维修过程中，需要注意以下事项：1. 维修时需断电操作，确保安全；2.

不要随意拆卸驱动器内部部件，以免造成损坏；3. 在维修过程中要保持清洁，避免灰尘和杂物进入驱动器内部；4. 维修完成后需进行测试，确保驱动器能够正常工作。