

帕萨特B5 ABS回流泵 - V39超出公差范围信号

产品名称	帕萨特B5 ABS回流泵 - V39超出公差范围信号
公司名称	上海市普陀区陈业汽配经营部
价格	.00/次
规格参数	
公司地址	上海市普陀区新村路645号欣业汽车维修中心
联系电话	021-36523262 13381851838

产品详情

帕萨特b5 2.8abs回流泵 - v39超出公差范围信号故障维修。

本公司从事高档汽车电子维修行业数年，最近两年遇到大批a6l abs泵损坏，通过大量维修案例发现这属于奥迪abs泵通病。常见损坏的奥迪a6l abs泵多为05,06,07年份的2.4 3.0排量，型号多为4f0 614 517 k 损坏现象最初为abs灯，侧滑灯，驻车制动指示灯同时闪亮报警，关掉钥匙后再打开，报警现象消失，车行驶一段距离，又会重新闪亮报警,在颠簸的路段闪亮的频率更高。随着损坏的时间延长，abs泵报警的频率会越来越频繁直至常报警，当车开到修理厂用修车电脑检测后，多会检测出压力传感器j(201)等故障。本公司提供奥迪a6l abs泵维修服务，不排除故障不收取任何费用，欢迎来电咨询报修!电话：1 3 3 8 1 8 5 1 8 3 8 ， 1 8 9 1 8 6 7 1 8 3 8。