

YLE060直齿行星减速机 圆法兰输出 伺服步进专用齿轮减速器

产品名称	YLE060直齿行星减速机 圆法兰输出 伺服步进专用齿轮减速器
公司名称	上海麟越传动机械有限公司
价格	270.00/件
规格参数	上海:麟越 型号:YLE060-L1-5-S2-P2 中国:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层
联系电话	15618641692

产品详情

产品介绍：

*直齿方法兰，采用高强度合金钢材，有笼式行星臂架，刚性高，精度佳，抗震性强，法兰可定制、噪音小，大输入转速可达8000RPM。

*回程间隙3~12弧分。

*高效率：单段式96%，双段式94%，三段式90%。

*适用直流/交流伺服马达，步进马达，液压马达等。

*可与松下，台达，安川，富士，三菱，三洋，西门子，施耐德，发那科，科比，科尔摩根，AMK，帕克等品牌配套使用。

YLE060精密直齿行星减速机

伺服电机配套行星减速机由上海麟越传动机械有限公司供应，本公司主营精密行星减速机，伺服行星减速机等，价格低，质量好，欢迎新老客户咨询。

如何判断精密行星减速机是否损坏，通常情况下可从以下几个方面来半段伺服减速机是否

应经损坏，当出现以下几个问题时，应当立即停机维修，以免出现更大的损失。首先如果精密行星减速机是否出现漏油的情况，就可以拿去维修了，正常情况下精密行星减速机不会漏油的（因为精密行星减速机的设计防护等级为IP65），漏油就说明已经减速机已经产生了故障。（二）如果精密行星减速机在使用过程中噪音值大于70分贝，这种情况下大多是因为伺服减速机的轴承遭到了损坏而产生噪音。此时应将伺服减速机返修，只需要更换损坏轴承即可，返修成本低。轴承损坏原因多为减速机轴承品质不好，减速机收到的轴向力过大等。（三）如果精密行星减速机出现卡死的情况时，应当把伺服马达和减速机分开进行检查，如果伺服马达卡死，减速机也是不会转动的。（四）在使用过程中如果伺服电机能够正常运转但没有输出，这种情况之下可以判断，如果噪音较低说明断齿，如果伴有碾压声，那么这个减速机就快可以报废了，并且没有维修价值。（五）精密行星减速机在运转过程中，正常工作后温度一般不会超过40°，如果减速机在运转过程中发生温度过高的状况，通常可以判断伺服减速机内部齿轮磨损导致温升，此情况多为安装时同心度较差而造成的，（如果客户不改动减速机输入部分，一般情况下不会出现这种状况）。以上关于精密行星减速机是否损坏介绍完毕，当然也不排除还有更多的原因造成减速机的损坏，当减速机在运转过程中发生故障，就应该停止机器运转，检查发现产生故障的原因，以免造成更大的损失。