

龙陵县钢结构检测机构 昌宁第三方房屋检测 保山市房屋检测机构

产品名称	龙陵县钢结构检测机构 昌宁第三方房屋检测 保山市房屋检测机构
公司名称	西藏房屋检测机构
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	西藏房屋检测第三方机构
联系电话	18989084672 18989084672

产品详情

我们日常生活中会看到现在越来越多的房屋建筑，也有很多老旧的房屋，那么老旧的房屋出现了不安全的情况，出现了有裂纹，或者有情绪的情况。这就需要对房屋建筑进行房屋检测鉴定了，房屋检测项目通过检测房屋现在的情况，就可以综合判定房屋是不是有安全隐患，能不能安全的去居住？

还有一些地区出现有地震的情况，地震产生以后会对房屋产生一定的损坏。那么就要看所建的房屋建筑抗震怎么样？能不能抗震？是需要对房屋规定的烈度性进行评估。

城市中也有很多改建的房屋建筑，尤其是私人的房子，这些建筑时间长了就是属于老建筑了。比较老旧的房屋建筑，在检测的过程中就要看这个房子是否有倾斜？是否有裂缝？低级状况怎么样？房子是否有裂缝？

所抽检的建筑物测点的倾斜测量情况符合相关规范要求。经现场检测，该建筑物的填充墙与框架结构间设有拉结筋，建筑门窗构件目前未发现由于结构受力或基础不均匀沉降引起的明显可见裂缝或损伤。

建筑物屋面梁混凝土顺筋开裂，钢筋锈蚀。经现场检测，该建筑物的局部梯间填充墙出现渗漏；该建筑物结构设缝分隔位置，现场检查发现处的伸缩缝填充连接材料和4-F轴处电梯井结构与 段直接相连的女儿墙出现竖向裂缝；

部分填充墙局部出现裂缝和渗漏。该建筑外立面所搭设的构筑物如外立面广告牌，搭建雨棚等，感观良好，构筑物的受力构件与建筑外立面间的连接点未发现由于结构受力

基础不均匀沉降引起的明显可见变形，破损或节点脱离连接的质量缺陷。建筑建的型钢柱梁体系承重的钢连廊，钢连廊的型钢柱、梁外观截面完好无变形，钢构件的涂装层基本完好，无锈蚀