

防水层出现空鼓、起包现象是什么原因

产品名称	防水层出现空鼓、起包现象是什么原因
公司名称	河南顾家建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顾家熊
公司地址	郑州经济技术开发区九龙办事处后王村202号（注册地址）
联系电话	13700861606 17613159111

产品详情

防水层出现空鼓、起包现象是什么原因？

刚装修完卫生间防水，过两天一看地面好多位置出现了鼓包和空鼓的地方，这让人很是头疼，到底什么原因导致的呢？

现象：防水涂膜空鼓，鼓泡随气温的升降而膨大或缩小，使防水涂膜被不断拉伸，变薄并加快老化。

原因：

- 1、基层含水率过高，在夏季施工，涂层表面干燥成膜后，基层水分蒸发，水汽无法排出而起泡、空鼓。
- 2、冬季低温施工，水性涂膜没有干就涂刷上层涂料，有时涂层太厚，内部水分不易溢出，被封闭在受热后鼓泡大。
- 3、基层没有清理干净，涂膜与基层粘结不牢。
- 4、没有按规定涂刷基层处理剂。

建议：基层必须干燥，清理干净，先涂刷基层处理剂，干燥后涂刷首道防水涂料，等干燥后，经检查无气泡、空鼓后方可涂刷下道涂料。